

令和2年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
三福1号橋	サンブクイチゴウキョウ	三福線	1982	18.9	6.2	2020/12/8	Ⅱ	鋼部材腐食、床版漏水
中ノ沢1号橋	ナカノサワイチゴウキョウ	中の沢線	1976	11.0	5.1	2020/11/27	Ⅲ	桁下、橋台剥離・鉄筋露出
宮の前橋	ミヤノマエハシ	滑沢線	1972	10.8	4.7	2020/12/21	Ⅲ	橋台ひびわれ・剥離
折戸1号橋	オリトイチゴウキョウ	折戸高尾線	1967	8.4	5.5	2020/10/20	Ⅰ	補修実施済み
不動橋	フトウハシ	神ヶ村線	1963	11.9	4.7	2021/2/19	Ⅱ	桁下、剥離・鉄筋露出
合ヶ沢二号橋	アヒガサワニゴウキョウ	名ヶ沢線	不明	2.5	2.5	2020/12/3	Ⅰ	健全
桑木田橋	クワキダハシ	名ヶ沢線	1967	5.4	2.8	2020/12/23	Ⅱ	橋台、剥離・鉄筋露出
深山橋	ミヤマハシ	桑ノ木田線	1967	7.0	2.5	2021/1/29	Ⅱ	床版剥離
長根五号橋	ナガネゴウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.0	2.1	2020/12/18	Ⅲ	床版腐食
長根三号橋	ナガネサンゴウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.0	2.4	2020/12/18	Ⅱ	橋台一部倒壊
長根二号橋	ナガネニゴウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	5.2	2.6	2020/12/18	Ⅱ	橋台一部洗堀
長根一号橋	ナガネイチゴウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.5	3.0	2020/12/18	Ⅱ	主桁鉄筋露出
弥平田橋	ヤヘイダハシ	名ヶ沢沼尻線	不明	4.7	3.2	2020/12/25	Ⅱ	床版漏水
上ノ橋	カミノハシ	名ヶ沢蓬田1号線	1971	7.3	4.0	2021/1/29	Ⅱ	橋台一部洗堀
太田橋	オオタハシ	名ヶ沢沼尻線	1967	3.3	2.8	2020/12/3	Ⅱ	床版、剥離・鉄筋露出
中村橋1	ナカムラハシ	中村橋線	1971	8.5	4.1	2021/1/29	Ⅱ	橋台ひび割れ
田向橋	タカヘハシ	細田田向線	1971	15.0	2.9	2021/3/31	Ⅱ	補修実施済み
曲田橋	マガタハシ	曲田沢橋線	不明	10.7	3.0	2021/3/31	Ⅱ	主桁・横桁・支保部腐食
大繫橋	オオツキハシ	大繫橋線	1967	5.0	2.1	2020/12/25	Ⅱ	床版ひび割れ
竹の花橋	タケノハナハシ	竹ノ花細田線	1975	19.5	6.0	2021/3/31	Ⅰ	補修実施済み
平尾鳥橋	ヒラオトリハシ	大巻西野線	1971	30.0	6.5	2021/1/28	Ⅱ	床版、橋台鉄筋露出
羽川二道橋	ハネカワニコウキョウ	下浜工業団地1号線	2018	50.5	13.8	2021/3/7	Ⅰ	健全
杉沢橋2	スギサワハシ	杉沢線	1960	5.0	3.0	2020/12/23	Ⅱ	床版ひび割れ
鳥屋沢橋	トリヤサワハシ	赤坂館腰線	不明	5.0	6.8	2020/12/25	Ⅱ	床版鉄筋露出
下浜駅東西歩道橋	シモハマエキトウサウダウキョウ	横長根水垂線	1990	32.3	3.5	2020/12/15	Ⅰ	補修実施済み
野田橋	ノダハシ	上野野田線	1970	4.6	3.4	2020/12/23	Ⅱ	主桁、橋台鉄筋露出
嘉右エ門橋	カエモンハシ	椿台三替沢線	1977	21.3	5.0	2021/1/22	Ⅰ	補修実施済み
中沢橋	ナカサワハシ	長浜橋本上中沢線	不明	3.6	5.6	2020/12/3	Ⅰ	健全
狐森一号橋	キツネリイチゴウキョウ	豊岩小山線	不明	4.4	6.2	2020/12/11	Ⅱ	床版、橋台漏水
狐森二号橋	キツネリニゴウキョウ	豊岩神田6号線	不明	2.4	5.0	2020/12/11	Ⅱ	側壁漏水
バツタラ橋	ハツタラハシ	豊岩狐森2号線	不明	2.4	11.1	2020/12/3	Ⅱ	側壁漏水
駒坂台橋	コマサカダハシ	上野七曲台線	1991	68.0	16.0	2021/2/9	Ⅱ	主桁ひび割れ
山崎山橋	ヤマザキヤマハシ	山崎橋台線	1996	83.6	5.0	2020/10/29	Ⅱ	床版ひび割れ
井戸尻台橋	イデジリダハシ	井戸尻台線	2000	50.8	5.0	2020/10/27	Ⅱ	主桁・橋台遊離石灰
豊岩大日沢一号橋	トヨイワオオヒサワイチゴウキョウ	豊岩大日沢2号橋線	不明	2.0	4.5	2020/12/25	Ⅱ	頂版・側壁漏水
中の橋	ナカノハシ	川原田2号線	1960	119.7	6.0	2020/12/11	Ⅲ	主桁腐食、橋台ひび割れ
滝枕橋	タキマクラハシ	桂根滝枕線	不明	5.3	2.0	2020/12/23	Ⅲ	橋台ひび割れ
ウス戸橋	ウスドハシ	境川上ノ山線	1967	3.9	1.8	2020/12/3	Ⅱ	主桁鉄筋露出、橋台ひび割れ
本田橋	ホンデンハシ	本田妙法線	2013	147.0	7.5	2021/2/10	Ⅱ	床版ひび割れ
桂根橋	カザネハシ	境川館ノ下線	1967	5.5	3.0	2020/12/23	Ⅲ	橋台ひび割れ
神内川橋	ジンナイカワハシ	神内宮崎線	1979	16.7	3.2	2021/3/12	Ⅱ	橋台漏水
榊表橋	サカキオモテハシ	榊表線	1983	28.2	4.5	2021/3/26	Ⅰ	補修実施済み
久作橋	キウサクハシ	豊岩中島小林線	不明	8.4	10.0	2021/1/29	Ⅱ	床版ひび割れ
御所野ほたる橋	ゴショノホタルハシ	新都市環状線	1999	97.5	16.0	2020/9/8	Ⅱ	鋼部材腐食、床版遊離石灰
御野場新橋	オノノシンハシ	豊岩御野場線	1998	37.0	20.5	2021/3/23	Ⅰ	補修実施済み
第三横山橋	ダイサンヨコヤマハシ	横山向谷地線	2014	2.8	3.7	2020/12/25	Ⅰ	健全
鎌倉大橋	カマクラオオハシ	広域河辺北野田神内線	2002	150.0	7.0	2020/9/16	Ⅱ	床版・橋台ひび割れ
新屋大川扇町散歩道橋	アラヤオオカワオウギマチサンボトウキョウ	新屋扇町散歩道線	不明	3.4	7.0	2020/12/24	Ⅱ	床版ひび割れ
新館ノ下橋	シンカンノシモハシ	古野荒巻線	2001	36.1	11.0	2021/3/31	Ⅱ	床版ひび割れ
高橋2	タカハシ	猿田沢3号線	不明	8.7	3.6	2021/1/12	Ⅲ	主桁・床版鉄筋露出
仁井田仲谷地二号橋	ニイダナカヤチニゴウキョウ	仁井田仲谷地線	不明	12.5	5.0	2021/3/31	Ⅰ	補修実施済み
苗代沢橋	ナノロザハシ	苗宝線	1978	14.5	8.4	2021/3/31	Ⅰ	補修実施済み
大川端橋	オオカワハシ	新屋元町大川町1号線	1970	10.4	6.0	2020/12/25	Ⅱ	床版遊離石灰
西潟敷一号橋	ニシカタクシキイチゴウキョウ	東潟敷西潟敷線	不明	13.6	5.0	2020/12/14	Ⅰ	補修実施済み
前田三号橋	マエダサンゴウキョウ	荒巻前田線	1968	21.1	2.5	2020/12/9	Ⅲ	床版・橋台鉄筋露出
庚塚橋	カエヅカハシ	牛島西二丁目1号線	1999	26.5	10.0	2021/3/23	Ⅰ	補修実施済み
福島橋	フクシマハシ	仁井田牛島線	1990	23.6	10.0	2020/12/9	Ⅱ	床版剥離、遊離石灰
寺小路一号橋	テラコウジイチゴウキョウ	檜山牛島線	1970	4.9	8.1	2020/12/24	Ⅱ	床版遊離石灰
梨平小橋	ナニヒロコハシ	百崎柳館線	不明	4.4	3.9	2020/12/25	Ⅱ	床版ひび割れ、橋台剥離
梨平向田橋	ナニヒロムカイトハシ	梨平向田線	不明	3.0	4.0	2020/12/25	Ⅱ	橋台漏水

令和2年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
鵜養橋	ウヰヤイハシ	岩見庄内線	1992	41.0	7.0	2020/12/23	Ⅱ	床版遊離石灰、橋台ひび割れ
黒川橋2	クロカワハシ	金足黒川3号線	1969	8.9	4.0	2021/1/14	Ⅱ	主桁・橋台漏水
雷橋	カミナリハシ	百崎柳館線	2019	2.8	4.0	2020/12/25	Ⅰ	新橋、健全
新川橋	シンカワハシ	川尻新屋線	2020	110.3	16.0	2021/3/25	Ⅰ	新橋、健全
鳥海橋	トリウカイハシ	鳥海線	1973	68.8	3.0	2020/6/25	Ⅲ	主桁・横桁腐食、橋脚鉄筋露出
小又川橋	コマタカワハシ	岩見庄内線	1988	38.8	7.0	2020/12/23	Ⅱ	主桁・床版・橋台ひび割れ
飛沢橋	ヒザワハシ	繫沢線	1974	50.0	4.0	2020/12/7	Ⅱ	主桁剥離、橋台ひび割れ
賀川二号橋	カガワニコウキョウ	通沢線	不明	7.3	5.7	2021/1/19	Ⅱ	橋台ひび割れ
前田橋2	マエダハシ	上前田線	1971	6.0	3.5	2021/1/19	Ⅱ	床版遊離石灰
種ヶ崎2号線橋	タネカサキニコウケンハシ	種ヶ崎2号線	不明	6.0	7.1	2021/1/15	Ⅱ	床版うき、橋台漏水
上前田一号橋	カミマエダイチゴウキョウ	上前田一号橋線	不明	6.5	4.5	2021/1/19	Ⅱ	橋台ひび割れ
古館ノ下橋	フルタヤノシタハシ	古館ノ下橋線	不明	6.1	4.0	2021/1/19	Ⅱ	主桁・床版・橋台ひび割れ
宝川橋	タカラカワハシ	宝川橋線	不明	6.3	6.1	2021/1/15	Ⅱ	協鉄鉄筋露出
賀川橋	カガワハシ	通沢線	不明	7.4	7.2	2021/1/19	Ⅱ	橋台部分欠損
杉沢橋1	スギザワハシ	東萱森線	1978	21.7	5.0	2020/11/30	Ⅰ	補修実施済み
賀川一号橋	カガワイチゴウキョウ	賀川一号橋線	1967	5.5	4.0	2020/12/11	Ⅱ	主桁鉄筋露出、橋台ひび割れ
三丁目橋	サンチョウメハシ	三丁目橋線	1989	24.5	4.5	2020/12/17	Ⅲ	支承腐食
前田表橋	マエダオモテハシ	柳館松崎1号線	不明	7.3	6.6	2021/1/12	Ⅱ	橋台剥離
赤平一号橋	アカヒライチゴウキョウ	百崎柳館線	不明	7.4	4.0	2021/1/12	Ⅱ	床版遊離石灰
秋田駅東西歩道橋	アキタエキトウサイホウドウキョウ	秋田駅東西歩道橋線	不明	203.1	9.0	2020/12/21	Ⅱ	主桁腐食
赤平橋	アカヒラハシ	柳館松崎2号線	1996	19.7	16.3	2020/10/1	Ⅰ	健全
柳館橋	ヤナギタテハシ	柳館松崎2号線	不明	4.0	5.5	2021/1/12	Ⅱ	橋台鉄筋露出
関根橋	セキネハシ	下北手和田線	1970	8.7	4.0	2020/12/21	Ⅰ	補修実施済み
桜新世紀橋	サクラシンセイキハシ	桜本線	2001	19.6	18.5	2020/7/8	Ⅱ	主桁ひび割れ
大町公園橋	オマチコウエンハシ	大町二丁目・一丁目5号線	1987	25.9	10.0	2020/12/14	Ⅱ	主桁腐食、橋台ひび割れ
運動公園西二号橋	ウツドコウコウエニシニコウキョウ	川尻寺内線	不明	3.8	15.3	2020/12/24	Ⅱ	床版鉄筋露出、橋台ひび割れ
桜谷地橋	サクラヤチハシ	桜本線	不明	10.4	5.6	2020/12/11	Ⅱ	床版遊離石灰、橋台鉄筋露出
貝ノ沢橋	カイノザワハシ	中山谷貝ノ沢線	不明	4.6	6.2	2020/12/11	Ⅱ	床版剥離
戌川原橋	イヌカワラハシ	戌川原1号線	不明	6.8	6.0	2021/1/21	Ⅱ	床版ひび割れ
五関二号橋	ゴセキニコウキョウ	下北手寒川線	不明	12.4	6.0	2021/1/22	Ⅱ	床版剥離
五関橋	ゴセキハシ	五関橋線	不明	9.4	4.6	2021/1/22	Ⅱ	床版ひび割れ
八郎橋	ハチロウハシ	蓮沼手形山線	1971	3.4	17.4	2020/12/24	Ⅱ	主桁遊離石灰
保戸野新橋	ホドノシンハシ	保戸野新橋線	1967	25.5	6.0	2021/3/16	Ⅰ	補修実施済み
保戸野八橋境橋	ホドノヤハセサカハシ	八橋本町三和町線	不明	2.2	6.0	2020/12/9	Ⅱ	側壁ひび割れ
川崎三号橋	カワサキサンゴウキョウ	谷内佐渡11号線	不明	2.5	6.0	2020/12/24	Ⅱ	橋台剥離
田中橋3	タナカハシ	手形田中1号線	不明	2.1	3.4	2020/12/11	Ⅲ	床版腐食
田五郎五号橋	タゴロウゴウキョウ	八橋本町田五郎1号線	不明	2.3	5.4	2020/12/9	Ⅰ	健全
田五郎六号橋	タゴロウロウキョウ	八橋外旭川線	不明	2.4	5.7	2020/12/25	Ⅱ	主桁ひび割れ
白馬寺橋	ハクバジハシ	大松沢田中蛇野線	1966	4.5	3.6	2020/12/12	Ⅲ	橋台洗堀、欠損
田五郎七号橋	タゴロウナナゴウキョウ	八橋本町三和町線	不明	2.4	3.1	2020/12/9	Ⅱ	頂版剥離
二階堤橋	ニカイヅツミハシ	添川広面線	不明	2.4	13.5	2020/12/12	Ⅰ	健全
本町二号橋	ホンチョウニコウキョウ	太平大通線	不明	3.0	7.6	2020/12/26	Ⅲ	橋台洗堀欠損
館の腰橋	タテノコシハシ	目長崎寺庭線	1962	3.4	3.1	2020/12/25	Ⅰ	健全
川原一号橋	カワライチゴウキョウ	太平大通線	不明	2.4	6.4	2020/12/25	Ⅱ	側壁ひび割れ
川原二号橋	カワラニコウキョウ	太平大通線	不明	3.1	5.5	2020/12/25	Ⅱ	橋台欠損
新竹生橋	シンタケオイハシ	柳田4号線	1987	40.7	4.0	2020/7/8	Ⅱ	主桁腐食
大松沢一号橋	オオマツザワイチゴウキョウ	手形山田中線	不明	3.6	14.3	2020/12/24	Ⅲ	主桁腐食
大松沢橋	オオマツザハシ	手形田中13号線	不明	4.7	6.7	2020/12/24	Ⅱ	橋台鉄筋露出
目長崎橋	メナガサキハシ	本町3号線	不明	2.3	3.9	2020/12/25	Ⅱ	床版うき、剥離
手形扇田5号線橋	テガタオウギダゴウケンハシ	手形扇田5号線	不明	3.5	6.2	2021/1/21	Ⅱ	主桁ひび割れ
臨海工業団地一号橋	リンカイコウギョウダニチゴウキョウ	寺内神屋敷6号線	不明	5.3	15.0	2020/12/24	Ⅱ	主桁ひび割れ
保戸野一号橋	ホドノイチゴウキョウ	金ノ町1号線	不明	2.3	4.6	2020/12/10	Ⅱ	床版剥離、鉄筋露出
五反田橋	ゴタンダハシ	太平大通線	不明	2.5	5.5	2020/12/26	Ⅱ	側壁欠損
扇田二号橋	オウギダニコウキョウ	手形扇田3号線	不明	4.0	2.0	2020/12/8	Ⅰ	健全
上皿見内橋	カミサラミナイハシ	太平山谷皿見内線	不明	6.4	6.0	2021/1/15	Ⅱ	主桁剥離、床版遊離石灰
一ノ坪橋	イチノツツハシ	秋操東自歩道線	不明	8.7	2.5	2020/12/24	Ⅱ	床版遊離石灰
扇田一号橋	オウギダイチゴウキョウ	扇田才ノ浜1号線	不明	2.3	4.1	2020/12/8	Ⅱ	床版剥離、鉄筋露出
柳田橋	ヤナギダハシ	柳田本線	不明	4.2	5.5	2020/12/12	Ⅱ	床版剥離、鉄筋露出
三千刈橋	サンゼンカリハシ	寺内イサノ堂ノ沢線	1987	36.7	7.0	2021/3/15	Ⅰ	補修実施済み
釜ノ町橋	カマノマチハシ	秋操東自歩道線	不明	2.2	3.4	2020/12/10	Ⅱ	床版剥離、鉄筋露出

令和2年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
水口二号橋	ミスウチイコウウキョウ	秋操東自歩道線	不明	4.7	3.6	2021/2/19	I	健全
館の越橋	タテノコシ	黒沢3号線	不明	6.6	4.6	2021/1/22	II	主桁ひび割れ、床版鉄筋露出
小黒沢橋	コウロウハシ	太平大通線	1969	13.5	6.0	2021/1/22	II	橋台洗堀
八田一号橋	ハチタイチコウウキョウ	八田4号線	不明	2.0	4.6	2020/12/25	II	主桁剥離、鉄筋露出
八田二号橋	ハチタニコウウキョウ	太平八田線	不明	2.7	5.6	2021/1/22	II	橋台すり減り
谷山一号橋	ヤヤマイチコウウキョウ	野田三郎屋敷線	不明	13.5	5.0	2021/1/15	II	床版ひび割れ
八幡田二号橋	ハチマンテンニコウウキョウ	秋操東自歩道線	不明	2.5	3.5	2020/12/11	II	床版剥離、鉄筋露出
八幡田一号橋	ハチマンテンイチコウウキョウ	秋操東自歩道線	不明	2.4	3.5	2020/12/25	II	床版剥離、鉄筋露出
梶ノ目二号橋	カシノメニコウウキョウ	外旭川梶ノ目6号線	不明	2.2	8.0	2020/12/10	II	床版剥離、鉄筋露出
梶ノ目一号橋	カシノメイチコウウキョウ	泉外旭川線	不明	2.6	6.4	2020/12/24	II	主桁遊離石灰
濁川橋1	ニクワカハシ	金足添川線	2003	53.0	24.0	2020/12/10	II	主桁うき、床版遊離石灰
卸売市場西三号橋	オロウリシツヨウニサンゴウキョウ	中央市場西自歩道5号線	1982	8.5	2.5	2021/1/21	II	床版剥離、遊離石灰
卸売市場西二号橋	オロウリシツヨウニニコウウキョウ	外旭川飯島線	1983	8.5	15.0	2020/12/24	II	床版遊離石灰
鬼越橋	オニコシ	鬼越橋線	不明	2.3	3.5	2020/12/8	I	健全
卸売市場西一号橋	オロウリシツヨウニイチコウウキョウ	中央市場西3号線	1982	8.5	9.0	2020/12/24	II	橋台ひび割れ
井戸尻二号橋	イトジリニコウウキョウ	泉濁川線	不明	2.6	10.9	2020/12/24	II	床版ひび割れ
鳥谷場二号橋	トリヤハニコウウキョウ	鳥谷場向山1号線	不明	5.6	9.0	2021/1/21	II	頂版剥離
井戸尻三号橋	イトジリサンゴウキョウ	濁川家ノ前線	不明	2.6	7.6	2020/12/8	II	側壁ひび割れ
濁川団地二号橋	ニクワカダニチニコウウキョウ	濁川家ノ前1号線	不明	2.3	6.4	2020/12/8	I	健全
朝鮮二号橋	チョウセンニコウウキョウ	将軍野向山3号線	不明	5.4	6.1	2020/12/24	II	床版ひび割れ
井戸尻橋	イトジリハシ	泉濁川線	不明	3.1	7.1	2020/12/24	II	橋台すり減り
濁川団地一号橋	ニクワカダニチイチコウウキョウ	濁川家ノ前1号線	不明	3.3	7.1	2020/12/8	I	健全
大排水四号橋	オホハイスイゴウウキョウ	中央市場西4号線	1973	14.8	6.0	2020/12/24	II	橋台ひび割れ
草生津川小橋	クサヅガカワコハシ	金足添川線	1994	29.4	24.0	2021/3/31	I	補修実施済み
土崎駅南跨線橋	ツチザキエキミナミコシケンキョウ	秋田港四ツ谷線	1986	19.2	15.0	2021/3/26	II	転落防止柵腐食
森腰二号橋	モリコシニコウウキョウ	口ノ田鎌ノ沢線	不明	5.0	4.6	2020/12/24	II	橋台剥離
土崎駅南跨道橋	ツチザキエキミナミコシケンキョウ	秋田港四ツ谷線	不明	12.2	14.2	2021/3/26	II	頂版ひび割れ
中谷地一号橋	ナカヤチチコウウキョウ	中谷地小谷地線	不明	2.5	4.7	2020/12/4	II	橋台ひび割れ
将軍野団地五号橋	ショウグンノダニチゴウウキョウ	将軍野桂町3号線	不明	4.3	5.5	2020/12/9	II	頂版・側壁漏水
濁川橋2	ニクワカハシ	蟹子沢森ノ腰線	1997	74.1	5.0	2021/3/31	I	補修実施済み
大排水二号橋	オホハイスイニコウウキョウ	前谷地二号橋線	1951	5.5	4.0	2020/12/24	II	床版鉄筋露出、橋台ひび割れ
大排水橋	オホハイスイハシ	中央市場1号線	不明	9.5	6.5	2021/1/21	II	床版遊離石灰
神田三ノ堰二号橋	カンダサンノセキニコウウキョウ	神田三ノ堰1号線	1970	4.0	4.5	2020/12/4	II	主桁・床版鉄筋露出
三本松橋	サンボウノマツハシ	広域添川下北手線	1998	49.0	8.0	2021/3/26	I	補修実施済み
四ツ谷団地一号橋	ヨツヤダニチイチコウウキョウ	四ツ屋笹岡線	不明	4.0	7.2	2020/12/4	II	床版ひび割れ
南沢橋	ミナミザラハシ	南沢線	2004	2.5	6.6	2020/12/4	II	頂版漏水、ひびわれ、遊離石灰
森腰橋	モリコシハシ	鎌ノ沢東沢線	不明	4.5	4.6	2020/12/11	III	橋台ひび割れ
新池橋	シンイケハシ	浜ナシ山港北線	2002	5.0	9.5	2020/12/24	II	橋台ひび割れ
大排水路一号橋	オホハイスイロイチコウウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	1961	3.7	6.0	2020/12/24	II	橋台剥離
笹岡一号橋	ササカイチコウウキョウ	家ノ前2号線	不明	2.1	8.6	2020/12/4	III	床版鉄筋露出
相染三号橋	アイソメサンゴウキョウ	土崎環状線	不明	3.5	4.9	2020/12/24	II	防護柵腐食
丹波沢橋	タニバザラハシ	神内大又2号線	1974	17.5	6.5	2020/10/1	III	鋼材腐食
沼端八号橋	ヌマハタハチコウウキョウ	沼端12号線	不明	2.3	5.4	2020/12/2	I	健全
大又川橋	オホマタカハシ	神内大又2号線	1974	30.4	6.5	2020/10/1	III	鋼材腐食
西袋橋	ニシブクロハシ	飯田2号線	不明	4.5	3.5	2020/12/4	II	床版剥離、鉄筋露出
一本木橋	イツボクハシ	外旭川上新城線	1991	31.9	8.0	2021/1/15	II	主桁剥離
水尻一号橋	ミヅシロイチコウウキョウ	飯島下新城線	不明	2.3	5.0	2020/12/24	II	橋台漏水
宮ノ下橋	ミヤノシタハシ	道川線	1967	2.4	5.3	2021/1/20	II	主桁鉄筋露出
深川橋	フカガハシ	深川橋線	1967	7.3	5.0	2021/1/15	III	橋台鉄筋露出
袖ヶ沢跨道橋	スデガザラコトウウキョウ	秋田外環状44号線	1996	46.0	4.0	2020/10/7	I	健全
飯島川端橋	イジマカワハシ	飯島川端2号線	1987	63.2	8.5	2020/12/24	II	横桁鉄筋露出
太平二号橋	タイヘイニコウウキョウ	五百刈沢道線	1984	9.4	4.5	2020/12/24	II	床版遊離石灰
中橋二号橋	ナカハシニコウウキョウ	中橋二号橋線	2012	22.0	3.8	2020/12/24	II	橋台漏水
飯島大橋	イジマオオハシ	金足添川線	2006	69.0	22.0	2020/11/20	I	補修実施済み
白山四号橋	シラヤマヨンゴウウキョウ	小又白山線	1972	24.5	4.0	2020/12/11	III	鋼材腐食
堂の下橋	ドウノシタハシ	仁別木曾石線	1995	26.8	11.5	2020/12/24	II	主桁遊離石灰
琵琶沼小橋	ヒバサウマコハシ	北部公民館線	2010	4.0	4.0	2020/12/11	II	橋台漏水
下小友橋	シモトモハシ	梶ノ木青崎線	不明	4.9	6.2	2021/1/20	III	橋台洗堀
毛無谷地橋	ケナシヤチハシ	追分小友線	不明	4.5	6.9	2021/1/27	II	橋台漏水
長岡橋	ナガハシ	追分小友線	不明	3.8	6.8	2020/12/2	II	床版剥離、鉄筋露出

令和2年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
上小友橋	カミトモハシ	下新城小友線	不明	2.3	6.9	2021/1/20	Ⅱ	目地漏水
行人沢橋	ギョウニザハシ	行人沢橋線	1968	18.1	4.0	2020/11/12	Ⅲ	橋脚剥離、鉄筋露出
熊野田橋	クマノダハシ	長岡線	不明	5.4	4.5	2021/1/20	Ⅱ	主桁鉄筋露出
小又橋2	オマタハシ	水上沢腔市線	不明	2.9	5.3	2021/1/14	Ⅱ	橋台すり減り
上小友二号橋	カミトモコウキョウ	上小友1号線	不明	2.3	10.5	2021/1/20	Ⅱ	頂版・側壁漏水
追分駅東西歩道橋	オウヅクエキトウザイホウドウキョウ	追分駅東西歩道橋線	1996	119.1	4.1	2021/2/5	Ⅱ	鋼材腐食
小又橋1	オマタハシ	五十丁小又線	1973	25.7	4.0	2020/11/12	Ⅲ	主桁・支承腐食
小又二号橋	オマタニコウキョウ	小又2号線	1972	10.5	4.0	2021/1/14	Ⅱ	主桁腐食、床版ひび割れ
小又三号橋	オマタサンゴウキョウ	小又2号線	1971	12.5	4.0	2021/1/14	Ⅱ	鋼材腐食
堂田跨道橋	ドウデンノコウダウキョウ	秋田外環状4号線	1996	50.2	4.0	2020/10/5	Ⅰ	健全
白山一号橋	シラヤマイチゴウキョウ	小又白山線	1970	28.9	4.0	2021/3/23	Ⅰ	補修実施済み
片田橋2	カタタハシ	金足片田高岡線	1970	4.5	6.5	2021/1/13	Ⅱ	橋台鉄筋露出
白山三号橋	シラヤマサンゴウキョウ	小又白山線	1973	20.6	4.0	2020/12/11	Ⅲ	鋼材腐食
福田二号橋	フクダニコウキョウ	金足福田1号線	不明	6.2	4.0	2021/1/13	Ⅱ	床版鉄筋露出
福田橋	フクダハシ	金足片田高岡線	1970	7.2	6.0	2021/1/13	Ⅱ	PC鋼材腐食
福田三号橋	フクダサンゴウキョウ	金足福田2号線	不明	10.7	3.1	2021/1/13	Ⅲ	橋台ひび割れ、鉄筋露出
新福田橋	シンフクダハシ	市道金足片田高岡線	2020	15.4	8.7	2021/3/31	Ⅰ	健全
待入跨道橋	マチイルコトウキョウ	秋田外環状2号線	1996	46.4	4.0	2020/10/6	Ⅱ	主桁剥離、床版ひび割れ
駒込橋	コマゴメハシ	広域金足黒川線	1993	16.8	8.0	2021/3/31	Ⅰ	補修実施済み
黒川二号橋	クロカワニコウキョウ	金足黒川2号線	不明	6.0	4.0	2021/1/14	Ⅱ	主桁鉄筋露出
黒川橋1	クロカワハシ	百崎柳館線	不明	6.1	4.1	2021/1/12	Ⅱ	床版鉄筋露出
堀内跨道橋	ホリウチノコウキョウ	秋田外環状3号線	1992	48.3	4.0	2020/10/6	Ⅰ	主桁剥離