

令和3年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名      | フリガナ             | 路線名        | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 点検実施<br>年月日 | 判定<br>区分 | 所見等              |
|-----------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|------------------|
| 中ノ沢2号橋    | ナカノサワニゴウキョウ      | 中の沢線       | 1975         | 7.3       | 5.0       | 2022/3/30   | Ⅱ        | 橋台に漏水・滞水         |
| 萱ヶ沢一号橋    | カサガサワイチゴウキョウ     | 中の沢線       | 1967         | 6.5       | 4.1       | 2022/3/25   | Ⅱ        | 主桁に剥離・鉄筋露出       |
| 神ヶ村窪橋     | ジノガムラボハン         | 神ヶ村窪線      | 1960         | 6.1       | 3.5       | 2022/3/30   | Ⅲ        | 主桁に漏水・遊離石灰       |
| 山田一号橋     | ヤマダイチゴウキョウ       | 山田線        | 1976         | 12.6      | 3.6       | 2022/10/18  | Ⅰ        | 補修実施済み           |
| 梵天野橋      | ボンテンノハン          | 碓田梵天野線     | 1960         | 8.7       | 2.7       | 2022/3/30   | Ⅲ        | 主桁に剥離・鉄筋露出       |
| 上繫1号橋     | カミツナギイチゴウキョウ     | 上繫線        | 1970         | 8.4       | 4.0       | 2022/3/29   | Ⅱ        | 主桁、橋台に漏水・遊離石灰    |
| タツラ沢一号橋   | タツラサワイチゴウキョウ     | タツラ沢線      | 不明           | 7.4       | 3.0       | 2021/12/16  | Ⅱ        | 主桁に鉄筋露出          |
| 館の下橋      | タテノシタハン          | 水沢館の下線     | 1986         | 4.7       | 6.7       | 2022/3/25   | Ⅱ        | 主桁にひびわれ、橋台に洗掘    |
| 村杉橋       | ムラサギハン           | 名ヶ沢線       | 不明           | 6.3       | 8.5       | 2022/3/30   | Ⅱ        | 頂版、側壁にひびわれ       |
| 浦田橋       | ウラタハン            | 浦田橋線       | 不明           | 7.7       | 4.7       | 2021/12/10  | Ⅱ        | 主桁にひびわれ、遊離石灰     |
| 石名沢橋      | イシナザワハン          | 西野中田線      | 1989         | 15.7      | 5.0       | 2022/3/29   | Ⅱ        | 主桁に漏水・遊離石灰       |
| 深沢橋       | フカサワハン           | 二十町深沢線     | 不明           | 8.4       | 4.0       | 2021/12/10  | Ⅱ        | 主桁にひびわれ、鉄筋露出     |
| 神田橋       | ジノデンハン           | 神田橋線       | 不明           | 13.6      | 4.0       | 2021/12/10  | Ⅱ        | 床版にひびわれ、剥離、遊離石灰  |
| オソノ橋      | オソノハン            | 長沢大浦沢3号線   | 不明           | 2.2       | 4.3       | 2022/3/26   | Ⅰ        | 健全               |
| 赤坂橋       | アカサカハン           | 赤坂館腰線      | 不明           | 8.0       | 7.0       | 2021/12/10  | Ⅰ        | 健全               |
| 石崎橋       | イサギキハン           | 榎田八田線      | 1958         | 4.3       | 5.9       | 2022/3/25   | Ⅰ        | 補修実施済み           |
| 戸居沢橋      | トイザワハン           | 長浜荒郷屋寺ノ沢線  | 不明           | 4.1       | 5.6       | 2021/12/10  | Ⅱ        | 床版にひびわれ、鉄筋露出     |
| 安養寺橋      | アノウジハン           | 安養寺線       | 1978         | 19.9      | 4.0       | 2022/3/22   | Ⅰ        | 補修実施済み           |
| 平脇沢橋1     | ヒラワキサワハン         | 鹿野戸安養寺線    | 1992         | 7.5       | 7.0       | 2022/3/30   | Ⅰ        | 健全               |
| 平脇沢橋2     | ヒラワキサワハン         | 鹿野戸安養寺線    | 2009         | 3.7       | 3.0       | 2022/3/30   | Ⅰ        | 健全               |
| 申沢橋       | カシサワハン           | 長浜申沢2号線    | 不明           | 2.0       | 4.0       | 2022/3/29   | Ⅰ        | 健全               |
| 大火沢橋      | オホヒサワハン          | 長浜申沢1号線    | 不明           | 2.0       | 6.2       | 2022/3/30   | Ⅰ        | 健全               |
| 小火沢橋      | コヒサワハン           | 長浜保多田火沢線   | 不明           | 2.0       | 6.0       | 2022/3/28   | Ⅰ        | 健全               |
| 小堤沢二号橋    | コツミサワニゴウキョウ      | 豊岩杉ノ下中沢線   | 不明           | 4.2       | 1.9       | 2022/3/28   | Ⅰ        | 健全               |
| 下羽根橋      | シモハネハン           | 桂根一ト羽根線    | 不明           | 3.1       | 2.0       | 2022/3/25   | Ⅱ        | 橋台にすり減り          |
| 桂根二号橋     | カヅラネニゴウキョウ       | 境川1号線      | 不明           | 10.4      | 4.5       | 2022/12/10  | Ⅱ        | 床版に漏水・遊離石灰       |
| 茱萸野橋      | クミノハン            | 川原田前田線     | 1987         | 27.5      | 5.5       | 2022/3/22   | Ⅰ        | 補修実施済み           |
| 地藏橋       | ジゾウハン            | 四ツ小屋大通1号線  | 1986         | 17.9      | 6.5       | 2021/12/16  | Ⅱ        | 主桁に遊離石灰、欠損       |
| 前田橋1      | マエダハン            | 前田線        | 1980         | 27.0      | 3.6       | 2022/3/29   | Ⅱ        | 主桁に腐食・防食機能の劣化    |
| 地藏川農道橋    | ジゾウカガノワウトウキョウ    | 末戸松本10号線   | 1997         | 24.0      | 5.0       | 2021/12/16  | Ⅱ        | 床版、橋台にひびわれ、遊離石灰  |
| 地藏川橋      | ジゾウカガワハン         | 地藏田1号線     | 1987         | 15.5      | 6.0       | 2021/12/16  | Ⅱ        | 下部工にひびわれ         |
| 四ツ小屋四十三号橋 | ヨツコヤヨソジユウサンゴウキョウ | 城下當場4号線    | 不明           | 3.5       | 4.7       | 2022/3/28   | Ⅱ        | 床版に鉄筋露出          |
| 四ツ小屋八号橋   | ヨツコヤハチゴウキョウ      | 四ツ小屋駅線     | 不明           | 4.0       | 6.1       | 2022/3/28   | Ⅲ        | 床版に鉄筋露出          |
| 四ツ小屋十二号橋  | ヨツコヤジユウニゴウキョウ    | 小阿地坂ノ下線    | 1963         | 5.0       | 4.8       | 2021/12/22  | Ⅲ        | 主桁に剥離・鉄筋露出       |
| 四ツ小屋十八号橋  | ヨツコヤジユウハチゴウキョウ   | 四ツ小屋本線     | 1987         | 3.2       | 9.5       | 2022/3/28   | Ⅱ        | 床版に鉄筋露出          |
| 田尻沢橋      | タジリサワハン          | 田尻沢西町14号線  | 不明           | 3.5       | 6.3       | 2022/3/30   | Ⅱ        | 主桁に漏水            |
| 横山橋       | ヨコヤマハン           | 横山御所野1号線   | 不明           | 8.4       | 9.5       | 2021/12/21  | Ⅱ        | 下部工にひびわれ         |
| 新屋桜橋      | アラヤサクラハン         | 新屋元町大川町3号線 | 2004         | 9.2       | 9.5       | 2021/12/22  | Ⅰ        | 健全               |
| 東潟敷二号橋    | ヒガシカタシキニゴウキョウ    | 東潟敷南団地17号線 | 1992         | 15.7      | 2.0       | 2022/12/10  | Ⅱ        | 床版に剥離            |
| 前田二号橋     | マエダニゴウキョウ        | 荒巻前田線      | 不明           | 13.5      | 3.0       | 2022/12/10  | Ⅱ        | 床版ひびわれ、漏水・遊離石灰   |
| 御鷹野三号橋    | オタカノサンゴウキョウ      | 牛島西四丁目1号線  | 不明           | 2.5       | 5.5       | 2022/3/25   | Ⅱ        | 床版に鉄筋露出          |
| 東潟敷一号橋    | ヒガシカタシキイチゴウキョウ   | 牛島東潟敷5号線   | 1988         | 17.3      | 12.0      | 2021/12/17  | Ⅱ        | 床版漏水・遊離石灰、橋台ひびわれ |
| 牛島西歩道橋    | ウシジマニシホトウキョウ     | 牛島西二丁目自歩道線 | 1985         | 23.9      | 2.5       | 2021/11/22  | Ⅱ        | 主桁、横桁、床版に腐食      |
| 御鷹野橋      | オタカハン            | 牛島茨島3号線    | 1991         | 28.3      | 10.0      | 2022/3/25   | Ⅰ        | 健全               |
| 曾場2号橋     | ソウバニゴウキョウ        | 広域河辺北野田神内線 | 1993         | 4.5       | 8.5       | 2022/3/29   | Ⅱ        | 頂版に漏水・遊離石灰       |
| 駒込三号橋     | コマコメサンゴウキョウ      | 大杉沢小山田線    | 不明           | 5.3       | 5.0       | 2022/3/25   | Ⅱ        | 床版に漏水・遊離石灰       |
| 桜ヶ丘跨道橋    | サクラガカキトウキョウ      | ハイタウン桜30号線 | 不明           | 10.4      | 6.0       | 2022/3/29   | Ⅱ        | 床板、橋台にひびわれ       |
| 川口橋       | カガウチハン           | 川口橋線       | 1997         | 41.8      | 11.5      | 2021/12/21  | Ⅱ        | 主桁、横桁、床版に腐食      |
| 堂ヶ下橋      | ドウカシタハン          | 宝川堂ヶ下4号線   | 不明           | 2.4       | 6.0       | 2022/3/30   | Ⅰ        | 健全               |
| 長面橋       | ナガオモハン           | 横森長面自歩道線   | 1978         | 50.8      | 2.5       | 2021/11/22  | Ⅱ        | 床版腐食             |
| 向田橋       | ムカイダハン           | 柳館松崎2号線    | 1967         | 6.3       | 6.5       | 2021/12/21  | Ⅱ        | 主桁欠損             |
| 柳館新橋      | ヤナギタテシンハン        | 柳館新橋線      | 不明           | 9.4       | 3.4       | 2021/12/21  | Ⅱ        | 下部工にひびわれ         |
| 家の沢二号橋    | イノサワニゴウキョウ       | 井関沢山道線     | 不明           | 2.4       | 6.0       | 2022/3/25   | Ⅰ        | 健全               |
| 家の沢一号橋    | イノサワイチゴウキョウ      | 井関沢山道線     | 不明           | 2.4       | 6.0       | 2022/3/25   | Ⅰ        | 健全               |
| 寒川橋       | 五関橋線             | 不明         | 7.4          | 4.9       | 2021/12/9 | Ⅱ           | 床版ひび割れ   |                  |
| 広面一号橋     | ヒロオモイチゴウキョウ      | 松崎家ノ前2号線   | 1996         | 40.8      | 5.0       | 2021/12/15  | Ⅱ        | 主桁・床版ひび割れ        |
| 佐渡橋       | サトハン             | 広面堤敷谷内佐渡線  | 不明           | 9.1       | 6.6       | 2022/3/29   | Ⅰ        | 健全               |
| やばせ橋      | ヤバセハン            | 臨海新川向線     | 2000         | 40.6      | 18.0      | 2021/12/21  | Ⅱ        | 主桁・床版ひび割れ        |
| 広面二号橋     | ヒロオモニゴウキョウ       | 谷内佐渡糠塚2号線  | 不明           | 2.1       | 5.2       | 2022/3/28   | Ⅱ        | 側壁ひび割れ           |
| 広面三号橋     | ヒロオモサンゴウキョウ      | 広面川崎4号線    | 不明           | 2.0       | 5.2       | 2022/3/28   | Ⅱ        | 側壁ひび割れ           |

## 令和3年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名     | フリガナ                | 路線名        | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 点検実施<br>年月日 | 判定<br>区分 | 所見等         |
|----------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 広面四号橋    | ヒロオモヨコウ ヲキョウ        | 広面川崎5号線    | 不明           | 2.1       | 5.2       | 2022/3/28   | Ⅱ        | 継手漏水        |
| 広面五号橋    | ヒロオモゴウ ヲキョウ         | 広面川崎6号線    | 不明           | 2.1       | 5.2       | 2022/3/28   | Ⅱ        | 側壁ひび割れ      |
| 堰越橋      | セキコシハシ              | 広面小学校1号線   | 不明           | 4.3       | 10.7      | 2021/12/22  | Ⅱ        | 主桁鉄筋露出      |
| 近藤堰越橋    | コトウ ヲキョウ シハシ        | 近藤堰越4号線    | 不明           | 2.4       | 12.0      | 2022/3/25   | Ⅱ        | 目地漏水        |
| 渡ノ波橋     | ワタノハシ               | 渡ノ波線       | 1978         | 40.5      | 3.8       | 2021/12/7   | Ⅱ        | 床版鉄筋露出      |
| 川崎二号橋    | カワサキニコウ ヲキョウ        | 広面川崎2 2号線  | 不明           | 2.9       | 6.0       | 2022/3/29   | Ⅰ        | 健全          |
| 川崎一号橋    | カワサキイチコウ ヲキョウ       | 広面川崎2 3号線  | 不明           | 2.5       | 6.0       | 2022/3/29   | Ⅰ        | 健全          |
| 上崎二号橋    | カミザキニコウ ヲキョウ        | 上崎柳田1号線    | 1982         | 40.9      | 4.0       | 2021/4/15   | Ⅰ        | 補修実施済み      |
| 本町橋      | モトマチハシ              | 本町橋線       | 1994         | 25.3      | 6.5       | 2021/12/15  | Ⅱ        | 床版ひび割れ      |
| 二階堤新二号橋  | ニカイヅ ツミンニコウ ヲキョウ    | 堤敷二号線      | 不明           | 2.1       | 6.0       | 2022/3/30   | Ⅰ        | 健全          |
| 二階堤新一号橋  | ニカイヅ ツミンイチコウ ヲキョウ   | 堤敷二号線      | 不明           | 2.1       | 6.0       | 2022/3/30   | Ⅱ        | 頂版ひび割れ      |
| 上館橋      | ウエダ テハシ             | 太平大通線      | 不明           | 4.0       | 5.5       | 2021/12/13  | Ⅱ        | 床版ひび割れ      |
| 旭川ボックス橋  | アサヒカワボク スハシ         | 手形泉線       | 1986         | 6.7       | 15.2      | 2022/3/25   | Ⅱ        | 頂版側壁ひび割れ    |
| 血見内橋     | サマナイハシ              | 太平山谷血見内線   | 1970         | 22.1      | 6.0       | 2022/3/28   | Ⅰ        | 補修実施済み      |
| 新藤田橋     | シントウダハシ             | 新藤田線       | 1986         | 48.2      | 9.8       | 2021/12/9   | Ⅱ        | 主桁うき、床版遊離石灰 |
| 柳田二号橋    | ヤナギダ ニコウ ヲキョウ       | 柳田石神推子線    | 不明           | 2.6       | 5.7       | 2022/3/30   | Ⅱ        | 頂版ひび割れ      |
| 澤橋       | サワハシ                | 八田3号線      | 不明           | 2.5       | 3.9       | 2022/3/30   | Ⅰ        | 健全          |
| 砂子沢橋     | イサコザワハシ             | 砂子沢1号線     | 不明           | 8.5       | 3.0       | 2022/3/24   | Ⅱ        | 床版剥離        |
| 館越橋      | タテコシハシ              | 太平大通線      | 不明           | 6.4       | 5.2       | 2021/12/13  | Ⅱ        | 主桁鉄筋露出      |
| 高野橋      | コウヤハシ               | 寺内児桜三千刈線   | 1994         | 38.4      | 6.0       | 2021/12/20  | Ⅱ        | 主桁ひび割れ      |
| 濁川ボックス橋  | ニゴリカワボク スハシ         | 金足添川線      | 2003         | 8.8       | 20.7      | 2022/3/29   | Ⅱ        | 継手漏水        |
| 外旭川新橋    | ソトアサヒカワシンハシ         | 外旭川飯島線     | 2000         | 35.8      | 16.0      | 2021/12/20  | Ⅰ        | 健全          |
| 濁川家ノ前七号橋 | ニゴリカワイノマエナナコウ ヲキョウ  | 濁川家ノ前七号線   | 不明           | 3.9       | 3.5       | 2022/3/29   | Ⅰ        | 健全          |
| 外旭川ボックス橋 | ソトアサヒカワボク スハシ       | 金足添川線      | 2004         | 5.5       | 20.7      | 2022/3/24   | Ⅱ        | 頂版・側壁ひび割れ   |
| 鳥谷場一号橋   | トリヤハ イチコウ ヲキョウ      | 鳥谷場向山1号線   | 1986         | 15.7      | 9.0       | 2021/12/22  | Ⅱ        | 床版漏水        |
| 将軍野団地一号橋 | ショウグンノダニチコウ ヲキョウ    | 将軍野団地2 3号線 | 不明           | 4.3       | 5.5       | 2021/12/23  | Ⅱ        | 床版ひび割れ      |
| 小谷地一号橋   | コヤジ イチコウ ヲキョウ       | 中谷地小谷地線    | 不明           | 2.6       | 4.1       | 2022/3/28   | Ⅰ        | 健全          |
| 将軍野団地二号橋 | ショウグンノダニチニコウ ヲキョウ   | 将軍野団地2 4号線 | 不明           | 4.3       | 5.5       | 2021/12/22  | Ⅱ        | 床版漏水        |
| 将軍野団地三号橋 | ショウグンノダニチサンコウ ヲキョウ  | 将軍野団地2 5号線 | 不明           | 4.3       | 7.5       | 2021/12/22  | Ⅱ        | 床版ひび割れ      |
| 添川七号橋    | ソエカ ヲナナコウ ヲキョウ      | 添川本通線      | 不明           | 2.4       | 5.2       | 2022/3/30   | Ⅰ        | 健全          |
| 将軍野団地四号橋 | ショウグンノダニチヨナナコウ ヲキョウ | 将軍野団地2 3号線 | 不明           | 4.3       | 5.5       | 2021/12/22  | Ⅱ        | 床版漏水        |
| 添川五号橋    | ソエカゴコウ ヲキョウ         | 添川東台沢1号線   | 不明           | 6.0       | 4.3       | 2021/12/9   | Ⅱ        | 橋台剥離        |
| 前谷地二号橋   | マエヤチニコウ ヲキョウ        | 前谷地二号橋線    | 2013         | 10.0      | 3.0       | 2021/12/22  | Ⅱ        | 橋台洗堀        |
| 二手ノ又橋    | ニテノマタハシ             | 仁別木曾石線     | 1995         | 17.0      | 11.5      | 2021/12/15  | Ⅱ        | 床版ひび割れ      |
| 愛染一号橋    | アイゼンイチコウ ヲキョウ       | 道川線        | 不明           | 8.6       | 5.0       | 2022/3/25   | Ⅱ        | 橋台ひび割れ      |
| 藤倉橋      | フジクラハシ              | 藤倉1号線      | 不明           | 3.5       | 3.4       | 2022/3/30   | Ⅰ        | 健全          |
| 男鹿田橋     | オウガタハシ              | 男鹿田橋線      | 不明           | 9.5       | 6.0       | 2022/3/29   | Ⅱ        | 床版遊離石灰      |
| 中橋       | ナカハシ                | 中橋線        | 1981         | 15.6      | 4.1       | 2021/12/9   | Ⅱ        | 主桁遊離石灰      |
| 堀川橋      | ホリカワハシ              | 堀川橋線       | 1963         | 7.3       | 5.4       | 2022/3/31   | Ⅱ        | 床版鉄筋露出      |
| 岩城一号橋    | イワキイチコウ ヲキョウ        | 岩城5号線      | 不明           | 9.6       | 4.5       | 2022/3/24   | Ⅱ        | 床版遊離石灰      |
| 中野一号橋    | ナカノイチコウ ヲキョウ        | 中野笠岡線      | 1972         | 8.5       | 12.0      | 2022/3/30   | Ⅰ        | 補修実施済み      |
| 大木前橋     | オオキマエハシ             | 五十丁小又線     | 1961         | 9.5       | 6.0       | 2022/3/29   | Ⅱ        | 橋台洗堀        |
| 琵琶沼橋     | ヒノヌマハシ              | 北部公民館線     | 不明           | 8.4       | 5.1       | 2022/3/30   | Ⅱ        | 床版遊離石灰      |
| 中野三号橋    | ナカノサンコウ ヲキョウ        | 金足添川線      | 不明           | 5.1       | 24.0      | 2022/3/30   | Ⅱ        | 側壁ひび割れ      |
| 石名坂橋     | イシナザカハシ             | 保多野石名坂線    | 1973         | 14.9      | 3.9       | 2022/3/29   | Ⅰ        | 補修実施済み      |
| 羽黒神社橋    | ハグロウジノヤハシ           | 北部公民館線     | 不明           | 6.3       | 4.0       | 2022/3/25   | Ⅱ        | 橋台遊離石灰      |
| 幸町一号橋    | サイワイチヨウイチコウ ヲキョウ    | 追分幸町6号線    | 不明           | 3.0       | 6.0       | 2022/3/24   | Ⅰ        | 健全          |
| 箱館跨道橋    | ハコダテトコウ ヲキョウ        | 秋田外環状4 6号線 | 1996         | 61.5      | 4.0       | 2022/3/25   | Ⅰ        | 補修実施済み      |
| 田中橋1     | タナカハシ               | 落合窪市線      | 1987         | 18.2      | 4.5       | 2021/12/9   | Ⅱ        | 主桁鉄筋露出      |
| 上小友一号橋   | カミコトモイチコウ ヲキョウ      | 上小友1号線     | 不明           | 2.3       | 8.0       | 2022/3/28   | Ⅱ        | 目地漏水        |
| 上小友五号橋   | カミコトモゴコウ ヲキョウ       | 下新城堀田沢線    | 不明           | 2.4       | 7.5       | 2022/3/28   | Ⅱ        | 側壁ひび割れ      |
| 白山二号橋    | シラヤマニコウ ヲキョウ        | 小又白山線      | 1969         | 21.5      | 4.0       | 2021/11/25  | Ⅱ        | 鋼材腐食        |
| 待入橋      | マチイリハシ              | 金足東小学校線    | 1965         | 12.0      | 4.5       | 2022/3/29   | Ⅱ        | 橋台漏水        |
| 片田橋1     | カタタハシ               | 金足片田1号線    | 不明           | 10.5      | 4.0       | 2022/3/31   | Ⅱ        | 橋台ひび割れ      |
| 片田二号橋    | カタタニコウ ヲキョウ         | 金足片田2号線    | 1991         | 15.2      | 4.5       | 2021/12/9   | Ⅱ        | 橋台ひび割れ      |
| 館山橋      |                     |            |              |           |           |             |          |             |