

令和6年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
相川橋	アイカハシ	相川高野上野線	1970	18.0	6.5	2024/10/9	I	性能低下無し
相染一号橋	ソウゼンイチゴウキョウ	土崎西五丁目相染町線	1958	3.3	5.5	2024/10/11	I	性能低下無し
相染二号橋	アイメニコウキョウ	土崎環状線	1968	4.0	4.5	2024/10/11	I	性能低下無し
相染三号橋	アイメサングキョウ	土崎環状線	不明	3.5	4.9	2024/10/25	II	床版鉄筋露出、防護柵腐食
青崎橋	アサキハシ	追分小友線	不明	3.7	7.0	2024/9/18	II	床版鉄筋露出
赤平一号橋	アカヒライチゴウキョウ	百崎柳館線	不明	7.4	4.0	2024/11/1	II	床版ひび割れ、防護柵腐食
旭川橋	アサヒカハシ	手形泉線	1986	50.8	15.0	2024/12/19	II	主桁横桁遊離石灰
旭川ボックス橋	アサヒカワボックスハシ	手形泉線	1986	6.7	15.2	2024/9/25	II	頂版側壁ひび割れ
朝日又橋	アサヒマタハシ	神内大又2号線	1972	24.5	6.5	2024/9/10	II	防食機能の劣化、床版鉄筋露出
尼沢1号橋	アマサワイチゴウキョウ	尼沢線	不明	8.5	5.2	2024/9/10	II	主桁、床版遊離石灰
新屋大川扇町散歩道橋	アラサカワオウギマサンボウドウキョウ	新屋扇町散歩道線	不明	3.4	7.0	2024/10/21	II	頂版ひび割れ、遊離石灰
イサノ橋	イサハシ	堂ノ沢泉線	1980	38.5	8.0	2024/12/11	I	床版遊離石灰、橋台ひび割れ
井戸尻一号橋	イトジリイチゴウキョウ	泉濁川線	不明	6.6	8.6	2024/11/7	I	性能低下無し
牛島西歩道橋	ウシジマニシホドウキョウ	牛島西二丁目自歩道線	1985	24.0	3.0	2024/10/28	I	性能低下無し
ウス戸橋	ウスドハシ	境川上ノ山線	1967	3.9	1.8	2024/9/10	II	橋面漏水
運動公園西二号橋	ウントウコウエンニシニコウキョウ	川尻寺内線	不明	3.8	15.3	2024/9/10	II	主桁鉄筋露出、橋台ひび割れ
扇田橋	オウギダハシ	太平八田線	不明	2.3	5.5	2024/9/25	II	頂版鉄筋露出
大浦沢橋	オウラサワハシ	長浜大浦沢2号線	不明	2.2	4.3	2024/10/21	II	頂版、側壁ひび割れ
大川端橋	オオカワハシ	新屋元町大川町1号線	1970	10.4	6.0	2024/12/2	I	床版遊離石灰、支承劣化
大沢郷1号橋	オオサワゴウイチゴウキョウ	大沢郷線	1989	7.3	5.0	2024/9/10	II	橋台欠損
大沢二号橋	オオサワニコウキョウ	大沢4号線	不明	2.5	4.8	2024/3/25	I	性能低下無し
大住橋	オオミハシ	大住54号線	2010	3.4	7.2	2024/12/16	I	性能低下無し
小勝田橋	オガサタハシ	豊岩豊巻新屋田尻沢東町線	不明	4.9	6.5	2024/9/9	II	主桁ひび割れ、橋台遊離石灰
沖村1号橋	オキムライチゴウキョウ	芝野本田線	1972	2.3	5.1	2024/10/17	II	主桁鉄筋露出
御蔵橋	オウラハシ	新屋元町大川町2号線	1967	11.8	6.0	2024/10/29	I	主桁、床版、橋台遊離石灰
面影橋	オモカゲハシ	土崎保戸野線	1972	31.4	11.0	2024/12/17	II	鋼部材錆
折戸2号橋	オリトニコウキョウ	折戸高尾線	1966	6.9	5.6	2024/9/10	II	橋台ひび割れ、遊離石灰、防護柵破損
折戸3号橋	オリトサングキョウ	折戸高尾線	1969	5.5	5.4	2024/9/10	II	床版鉄筋露出、地覆欠損
折戸4号橋	オリトヨングキョウ	折戸高尾線	1969	5.5	5.2	2024/9/10	II	床版鉄筋露出、地覆欠損
卸売市場西一号橋	オロシウリシヨウニシイチゴウキョウ	中央市場西3号線	1982	8.5	9.0	2024/10/25	II	橋台ひび割れ
卸売市場西二号橋	オロシウリシヨウニシニコウキョウ	外旭川飯島線	1983	8.5	15.0	2024/10/25	II	主桁遊離石灰、橋台ひび割れ
賀川橋	カガハシ	通沢線	不明	7.4	7.2	2024/9/25	II	床版遊離石灰、橋台ひび割れ
賀川二号橋	カガワニコウキョウ	通沢線	不明	7.3	5.7	2024/9/25	II	床版遊離石灰、橋台ひび割れ
片田橋1	カタダハシ	金足片田1号線	不明	10.5	4.0	2024/9/18	II	PC定着具の損傷
桂根二号橋	カツラネニコウキョウ	境川1号線	不明	10.4	4.5	2024/10/23	II	主桁、橋台ひび割れ遊離石灰
金山滝橋	カヤマタキハシ	仁別木曽石線	1995	25.9	11.5	2024/9/18	I	性能低下無し
鎌倉大橋	カマクラオオハシ	広域河辺北野田神内線	2002	150.0	7.0	2025/2/3	II	床版遊離石灰、橋台ひび割れ
釜ノ町二号橋	カマノマチニコウキョウ	桜町道田線	1996	17.0	9.0	2024/10/29	II	主桁ひび割れ
上小友橋	カミトモハシ	下新城小友線	不明	2.3	6.9	2024/9/18	II	頂版側壁漏水
上小友二号橋	カミトモニコウキョウ	上小友1号線	不明	2.3	10.5	2024/11/12	II	頂版側壁漏水
上小友四号橋	カミトモヨングキョウ	上小友2号線	不明	2.3	7.5	2024/9/18	II	床版ひび割れ
上ノ橋	カミハシ	名ヶ沢蓬田1号線	1971	7.3	4.0	2024/10/8	II	橋台洗堀
萱ヶ沢二号橋	カガサワニコウキョウ	中の沢線	1967	5.3	4.6	2024/9/10	II	遊離石灰、地覆欠損
刈穂橋	カリホハシ	旭南橋山線	1974	40.8	15.0	2024/12/19	II	主桁ボルト脱落、橋台ひび割れ
河辺中学校橋	カワベチュウガクツウハシ	河中線	1990	27.2	11.0	2024/12/12	II	主桁遊離石灰、橋台ひび割れ
神田四号橋	カンダヨングキョウ	外旭川木崎三ノ堰線	不明	3.4	7.6	2024/10/25	II	床版遊離石灰、ひび割れ
伽羅橋	キャラハシ	大小路1号線	1940	4.0	4.4	2024/9/25	II	側壁漏水
久作橋	キウサクハシ	豊岩中島小林線	不明	8.4	10.0	2024/10/8	II	主桁ひび割れ
源内沢橋	ゲンナイザワハシ	神内大又2号線	1971	30.8	4.7	2024/12/9	III	主桁錆、橋台鉄筋露出、支承腐食
小黒沢橋	コグロサワハシ	太平大通線	1969	13.5	6.0	2024/9/25	II	橋台洗堀
五関二号橋	ゴセキニコウキョウ	下北手寒川線	不明	12.4	6.0	2024/9/25	II	床版遊離石灰
桜橋	サクラハシ	桜橋線	1960	22.9	2.2	2024/10/11	III	R5豪雨により通行止め
桜谷地橋	サクラヤチハシ	桜本線	不明	10.4	5.6	2024/11/1	II	橋台ひび割れ
三千刈橋	サンゼンカリハシ	寺内イサノ堂ノ沢線	1987	36.7	7.0	2024/12/11	I	主桁、床版遊離石灰、下部工ひび割れ
山道橋	サントウハシ	外旭川中学校1号線	不明	2.1	6.5	2024/11/8	II	橋台漏水
山内橋	サンナイハシ	正面田線	1962	54.3	2.9	2024/9/18	III	R5豪雨により落橋（上部工流失）
地蔵橋	ジゾウハシ	四ツ小屋大通1号線	1986	17.9	6.5	2024/9/11	II	主桁遊離石灰、橋台ひび割れ
鷗谷地二号橋	オウタチニコウキョウ	広域添川下北手線	1995	10.5	8.0	2024/9/25	II	橋台ひび割れ
地張山橋	ジバシヤマハシ	安養寺南線	1978	19.9	4.0	2024/10/2	I	性能低下無し
下道橋	シモミチハシ	萱ヶ沢下道線	1994	7.0	6.2	2024/9/10	II	橋台鉄筋露出
重兵衛線二号橋	ジユウベイセンニコウキョウ	仁井田仲谷地五十五枚線	1968	3.0	4.3	2024/10/29	III	主桁鉄筋露出、橋台鉄筋露出
珠林寺橋	シュリンジハシ	家ノ腰1号線	1994	19.0	5.0	2024/12/11	II	橋台ひび割れ、支承腐食欠損

令和6年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
将軍野団地一号橋	ショウgunノダnチイゴウキョウ	将軍野団地23号線	不明	4.3	5.5	2024/11/8	Ⅱ	頂版側壁ひび割れ
将軍野団地二号橋	ショウgunノダnチニコウキョウ	将軍野団地24号線	不明	4.3	5.5	2024/11/8	Ⅱ	頂版側壁ひび割れ
将軍野団地三号橋	ショウgunノダnチサンゴウキョウ	将軍野団地25号線	不明	4.3	7.5	2024/11/8	Ⅱ	頂版側壁ひび割れ
将軍野団地四号橋	ショウgunノダnチヨンゴウキョウ	将軍野団地23号線	不明	4.3	5.5	2024/11/8	Ⅱ	頂版側壁ひび割れ、鉄筋露出
新川橋	シンカワシ	川尻新屋線	2020	110.3	16.0	2024/12/11	I	床版遊離石灰
新桜谷地橋	シンザクラヤチハシ	柳館梨平線	不明	2.5	8.8	2024/9/25	Ⅱ	頂版鉄筋露出
新藤田一号橋	シントウダイチゴウキョウ	中台団地1号線	不明	2.6	4.9	2024/9/25	Ⅱ	頂版鉄筋露出
新藤田二号橋	シントウダニハシ	旭川小学校線	1986	48.2	9.8	2024/9/25	Ⅱ	性能低下無し
新平尾島橋	シンヘラトリハシ	竹の花藤森線	2000	18.7	11.0	2024/10/9	I	橋台ひび割れ
新福田橋	シンフクダハシ	市道金足片田高岡線	2020	15.4	8.7	2024/9/18	I	性能低下無し
神ヶ村窪橋	ジノカムラホベシ	神ヶ村窪線	1960	6.1	3.5	2024/10/28	I	性能低下無し
杉崎橋2	スギサキハシ	通沢線	不明	2.0	7.0	2024/9/25	Ⅱ	頂版鉄筋露出、下部工洗堀
杉沢2号橋	スギサワニコウキョウ	東萱森線	不明	14.0	5.1	2024/11/28	Ⅱ	頂版ひび割れ
砂子沢二号橋	サナゴザワニコウキョウ	猿田沢6号線	不明	8.6	4.7	2024/9/11	Ⅱ	橋台鉄筋露出
砂子測橋	サナゴブチハシ	砂子測2号線	1973	40.8	3.0	2024/12/9	I	床版遊離石灰、伸縮装置漏水
捨り沢1号橋	シリザイイチゴウキョウ	秋田外環状18号線	不明	3.4	6.1	2024/9/18	I	性能低下無し
捨り沢2号橋	シリザワニコウキョウ	秋田外環状19号線	不明	4.2	6.3	2024/9/18	I	性能低下無し
捨り沢3号橋	シリザサンゴウキョウ	秋田外環状19号線	不明	2.4	4.6	2024/9/18	I	性能低下無し
曾場1号橋	ソウバイチゴウキョウ	広域河辺北野田神内線	1993	6.3	8.5	2025/3/19	I	性能低下無し
曾場2号橋	ソウバニコウキョウ	広域河辺北野田神内線	1993	4.5	8.5	2025/12/13	Ⅱ	頂版遊離石灰、側壁鉄筋露出
添川一号橋	ソエガワイチゴウキョウ	添川古城廻1号線	不明	3.0	7.5	2024/10/11	Ⅱ	床版鉄筋露出
添川二号橋	ソエガワニコウキョウ	添川3号線	不明	3.1	4.5	2024/10/11	Ⅱ	地覆ひび割れ
添川三号橋	ソエガワサンゴウキョウ	添川5号線	不明	2.8	4.0	2024/9/25	Ⅱ	床版鉄筋露出
添川四号橋	ソエガワヨンゴウキョウ	添川6号線	不明	3.2	4.4	2024/10/11	Ⅱ	床版ひび割れ
外旭川ボックス橋	ソトアサヒカワボクッスハシ	金足添川線	2004	5.5	20.7	2024/11/8	Ⅱ	頂版側壁ひび割れ
外川橋	ソトカワハシ	外旭川三千刈10号線	不明	2.3	12.0	2024/11/15	Ⅱ	頂版、側壁ひび割れ
轄町橋	ソリマチハシ	金足轄町線	1970	15.6	3.0	2024/9/18	Ⅱ	橋台ひび割れ
第二横山橋	タニヨコヤマハシ	仁井田横山3号線	1966	19.3	9.5	2024/10/29	Ⅲ	鋼材腐食、橋台ひび割れ
大排水五号橋	タハイスイゴウキョウ	金足添川線	不明	5.1	23.4	2024/10/25	Ⅱ	頂版側壁ひび割れ
大排水橋	タハイスハシ	中央市場1号線	不明	9.5	6.5	2024/10/25	Ⅱ	主桁遊離石灰、橋台ひび割れ
太平川橋1	タイヘイガワハシ	二ツ屋登町線	1971	38.5	6.0	2024/12/13	Ⅱ	主桁、床版遊離石灰
太平川橋2	タイヘイガワハシ	二ツ屋登町線	1971	38.5	1.5	2024/12/13	Ⅱ	伸縮部漏水、台座コン剥離
太平川橋3	タイヘイガワハシ	二ツ屋登町線	1971	38.5	1.5	2024/12/13	Ⅱ	鋼部材腐食
太平二号橋	タイヘイニコウキョウ	五百刈沢道線	1984	9.4	4.5	2024/11/7	Ⅱ	橋台ひび割れ
鷹匠橋	タカジヨウハシ	秋田環状2号線	1972	26.8	18.1	2024/12/19	Ⅱ	鋼部材、局部的腐食
高橋2	タカハシ	猿田沢3号線	不明	8.7	3.6	2024/9/11	Ⅲ	主桁、床版鉄筋露出、橋台コンクリうき
滝枕橋	タキマクラハシ	桂根滝枕線	不明	5.3	2.0	2025/2/20	Ⅲ	主桁鉄筋露出、下部工ひび割れ、洗堀
館の腰橋	タテノコシハシ	目長崎寺庭線	1962	3.4	3.1	2024/9/25	I	性能低下無し
館ノ下橋	タテノタハシ	上北手猿田2号線	1975	15.7	4.5	2024/10/11	Ⅲ	主桁、床版剥離、橋台洗堀
寺小路一号橋	テラコウジイチゴウキョウ	檜山牛島線	1970	4.9	8.1	2024/9/10	Ⅱ	主桁遊離石灰、橋台剥離
寺の沢橋	テラサワハシ	女米木戸賀沢線	不明	3.6	8.2	2024/10/2	Ⅱ	主桁遊離石灰、橋台表面剥離
天ノ袋橋	テンノフクロハシ	天ノ袋1号線	1955	21.1	3.6	2024/11/5	Ⅲ	鋼材腐食
戸居沢橋	トイザハシ	長浜荒郷屋寺ノ沢線	不明	4.1	5.6	2024/10/21	Ⅱ	頂版、側壁ひび割れ
銅屋橋	ドウヤハシ	相川高野上野線	1971	16.5	6.7	2024/10/17	I	性能低下無し
長根一号橋	チガネイチゴウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.5	3.0	2025/2/20	Ⅱ	主桁、横桁鉄筋露出、下部工洗堀
長根三号橋	チガネサンゴウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.0	2.4	2025/2/20	Ⅱ	橋面漏水、橋台損傷
中ノ沢4号橋	チナサワヨンゴウキョウ	中の沢線	1980	5.3	5.0	2024/9/10	Ⅱ	遊離石灰、橋台欠損
中村橋1	チナムラハシ	中村橋線	1971	8.5	4.1	2024/10/8	Ⅱ	床版遊離石灰、橋台ひび割れ
梨平小橋	ナシヒラコハシ	百崎柳館線	不明	4.4	3.9	2024/10/24	Ⅱ	床版ひび割れ、下部工豆板
七曲台橋	ナナマデリダハシ	上野七曲台線	1990	31.4	13.0	2024/12/23	I	性能低下無し
仁井田新中島橋	ニイダシンナカジマハシ	新中島大野線	1964	22.9	5.5	2024/10/29	I	性能低下無し
二階堤新一号橋	ニカヅツミンイチゴウキョウ	堤敷2号線	不明	2.1	6.0	2024/9/25	Ⅱ	頂版ひび割れ
西ノ田橋	ニシノタハシ	豊岩豊巻新屋田尻沢東町線	不明	6.5	9.4	2024/10/29	Ⅱ	主桁、床版遊離石灰
野田橋	ノダハシ	上野野田線	1970	4.6	3.4	2024/9/9	Ⅱ	主桁鉄筋露出、橋台鉄筋露出
羽衣橋	ハコロモハシ	手形田中大沢線	不明	2.8	6.4	2024/9/25	Ⅱ	下部工洗堀
八幡田一号橋	ハチマンデイチゴウキョウ	秋操東自歩道線	不明	2.4	3.5	2024/11/12	Ⅱ	床版鉄筋露出
八幡田二号橋	ハチマンデニコウキョウ	秋操東自歩道線	不明	2.5	3.5	2024/11/12	Ⅱ	床版鉄筋露出
羽川二道橋	ハネカワニコウキョウ	下浜工業団地1号線	2018	50.5	13.8	2024/12/11	I	性能低下無し
開中道二号橋1	ヒラキナミチニコウキョウ	秋田環状1号線	2017	24.8	10.0	2024/11/21	I	床版遊離石灰
平脇橋	ヒラワキハシ	安養寺南線	1978	19.8	3.0	2024/10/2	I	性能低下無し
福田橋	フクダハシ	金足片田高岡線	1970	7.2	6.0	2024/10/11	Ⅱ	PC定着具の損傷
福田三号橋	フクダサンゴウキョウ	金足福田2号線	不明	10.7	3.1	2024/10/11	I	性能低下無し

令和6年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
藤巻1号橋	フジ マキイチゴ ウキョウ	秋田外環状11号線	不明	3.4	9.0	2024/9/18	I	性能低下無し
藤巻2号橋	フジ マキニゴ ウキョウ	秋田外環状12号線	不明	3.4	9.0	2024/9/18	I	性能低下無し
不動橋	フド ウハン	神ヶ村線	1963	11.9	4.7	2024/9/10	II	主桁漏水、遊離石灰、床版鉄筋露出
舟辺橋	フナベ ハン	金足福田待入線	2019	16.0	5.2	2024/9/18	I	性能低下無し
保多田橋	ホタダ ハン	長浜保多田内山線	不明	3.4	5.1	2024/10/21	I	側壁ひび割れ
前谷地橋	マエヤチハン	下北手前谷地1号線	2003	23.4	10.0	2024/10/24	I	性能低下無し
松沢橋	マツザワハン	松沢線	1973	41.8	3.0	2024/12/9	I	伸縮装置漏水、桁端部一部欠損
萬吉橋	マンキチハン	萬吉橋線	2014	55.2	4.2	2024/12/10	II	鋼材錆、床版遊離石灰
水口二号橋	ミズ クチイチゴ ウキョウ	秋操東自歩道線	不明	4.7	3.6	2024/10/25	I	主桁遊離石灰、橋台ひび割れ
三嶽根一号橋	ミタケネイチゴ ウキョウ	三嶽根4号線	不明	2.1	4.0	2024/9/25	II	側壁すり減り
三嶽根三号橋	ミタケネサンゴ ウキョウ	三嶽根8号線	不明	2.5	2.8	2024/10/2	I	性能低下無し
南沢橋	ミナミザワハン	南沢線	2004	2.5	6.6	2024/9/18	II	頂版遊離石灰
深山橋	ミヤマハン	桑ノ木田線	1967	7.0	2.5	2024/9/9	II	主桁剥離、橋台漏水、舗装ひび割れ
明田橋	ミョウテンハン	東通仲町観音前線	1979	19.5	6.2	2024/12/20	II	塗装剥がれ
本宿橋	モトノ ユクハン	本宿1号線	1969	16.0	4.0	2024/10/2	I	性能低下無し
柳田石神橋	ヤナギ タ イシカミハン	広域添川下北手線	1990	43.0	8.0	2024/12/13	I	性能低下無し
柳館橋	ヤナギ タテハン	柳館松崎2号線	不明	4.0	5.5	2024/11/1	II	床版断面欠損、橋台鉄筋露出
築場橋	ヤナハ ハン	中山築場線	1989	8.5	4.0	2024/9/10	II	橋台ひび割れ
やばせ橋	ヤバ セハン	臨海新川向線	2000	40.6	18.0	2024/10/2	II	主桁、床版遊離石灰、伸縮装置漏水
弥平田橋	ヤヘイダ ハン	名ヶ沢沼尻線	不明	4.7	3.2	2024/10/8	II	主桁鉄筋露出、橋台欠損
山ノ根四号橋	ヤマノネヨンゴ ウキョウ	外旭川上新城線	不明	5.3	6.5	2024/10/11	I	防護柵腐食
湯沢四号橋	ユザ ワヨンゴ ウキョウ	湯沢1号線	不明	3.2	3.4	2024/9/25	II	地覆破損
四ツ谷団地一号橋	ヨツヤタニチイチゴ ウキョウ	四ツ屋笹岡線	不明	4.0	7.2	2024/10/25	II	床版遊離石灰、ひび割れ
四ツ谷二号橋	ヨツヤニゴ ウキョウ	中央市場1号線	不明	2.4	8.7	2024/10/25	II	側壁鉄筋露出
蓬田橋2	ヨモギ タ ハン	蓬田1号線	不明	6.9	3.5	2024/9/25	II	主桁鋼部材腐食
渡ノ波橋	ワタノハハン	渡ノ波線	1978	40.5	3.8	2024/10/28	I	性能低下無し