

平成26年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ) | 路線名 | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋位置 | 点検記録 | | |
|-----------------------|-------------|----------|-------|-------|--------------|------------|------|------------------------------|
| | | | | | 市区町村名 | 点検実施年月日 | 診断区分 | 主な損傷等 |
| 面影橋 (オモカゲハン) | 土崎保戸野線 | 1972 | 31.4 | 11.0 | 秋田市八橋本町六丁目 | 2014.7.21 | Ⅲ | 支承腐食、鋼部材腐食、伸縮変形 |
| 才八橋 (サイハチハン) | 太田沢本線 | 1975 | 45.0 | 8.5 | 秋田市檜山太田町 | 2014.12.9 | Ⅲ | 鋼部材腐食、床版・下部工ひび割れ・欠け・鉄筋露出 |
| 横森橋 (ヨコモリハン) | 明田上北手線 | 1973 | 34.8 | 7.0 | 秋田市広面字二ツ屋 | 2014.12.4 | Ⅲ | 床版ひび割れ、鋼部材腐食 |
| 横森橋 (ヨコモリハン) | 明田上北手線 | 1997 | 35.5 | 2.5 | 秋田市広面字二ツ屋 | 2014.12.4 | Ⅱ | 塗装劣化 |
| 鷹匠橋 (タカジヨウハン) | 秋田環状2号線 | 1972 | 26.8 | 18.1 | 秋田市保戸野中町 | 2014.7.16 | Ⅲ | 鋼部材腐食、伸縮変形 |
| 五丁目橋 (ゴチョウメハン) | 川尻広面線 | 1997 | 25.3 | 25.0 | 秋田市大町五丁目 | 2014.12.24 | Ⅱ | 伸縮漏水、塗装劣化、支承腐食 |
| 刈穂橋 (カリホハン) | 旭南檜山線 | 1974 | 40.8 | 15.0 | 秋田市旭南二丁目 | 2014.8.25 | Ⅲ | 鋼部材腐食、塗装劣化、路面段差 |
| 御鷹野橋 (オタカノハン) | 牛島茨島3号線 | 1991 | 28.3 | 10.0 | 秋田市牛島西一丁目 | 2014.7.23 | Ⅱ | 伸縮漏水、路面劣化 |
| 桜新世紀橋 (サクラシンセイキハン) | 桜本線 | 2001 | 19.6 | 18.5 | 秋田市下北手桜字宮ヶ沢 | 2014.12.18 | Ⅱ | 路面劣化、橋ひび割れ |
| 飯島大橋 (イジマオオハン) | 金足添川線 | 2006 | 69.0 | 22.0 | 秋田市飯島字芋田 | 2014.12.22 | Ⅱ | 伸縮漏水、床版ひび割れ |
| 駒込橋 (コマゴメハン) | 広域金足黒川線 | 1993 | 16.8 | 8.0 | 秋田市金足片田字駒込 | 2014.6.12 | Ⅱ | 桁間詰部漏水 |
| 四丁目橋 (ヨンチョウメハン) | 四丁目橋線 | 1972 | 24.7 | 4.5 | 秋田市大町四丁目 | 2014.8.26 | Ⅲ | 鋼部材腐食、伸縮変形、路面段差 |
| 平形橋 (ヒラカタハン) | 太平井関沢線 | 1967 | 25.1 | 3.5 | 秋田市太平中関字森合 | 2014.12.5 | Ⅲ | 伸縮漏水、主桁間詰め部漏水、下部ひび割れ |
| 蓬田橋 (ヨモギダハン) | 天ノ袋線 | 1970 | 15.9 | 4.0 | 秋田市飯島字前田表 | 2014.12.3 | Ⅲ | 伸縮漏水、下部すりへり・ひび割れ |
| 境川橋 (サイカイワハン) | 桂根線 | 1967 | 15.0 | 6.0 | 秋田市浜田字塚田 | 2014.12.12 | Ⅲ | 路面劣化、鋼部材腐食、床版ひび割れ、支承腐食 |
| 旭川橋 (アサヒカワハン) | 手形泉線 | 1986 | 50.8 | 15.0 | 秋田市泉馬場 | 2014.7.16 | Ⅱ | 伸縮漏水、路面劣化 |
| 槻ノ木橋 (ツキノキハン) | 槻ノ木右馬之丞線 | 1966 | 20.8 | 3.7 | 秋田市下新城岩城字槻ノ木 | 2014.9.16 | Ⅱ | 主桁目地部漏水、下部工鉄筋露出 |
| 小又橋 (オマタハン) | 五十丁小又線 | 1973 | 25.7 | 4.0 | 秋田市上新城小又字大槻前 | 2014.11.28 | Ⅱ | 塗装劣化、橋台破損 |
| 仁井田新中島橋 (ニイダシナカジマハン) | 新中島大野線 | 1964 | 22.9 | 5.5 | 秋田市仁井田字新中島 | 2014.12.16 | Ⅲ | 路面劣化、伸縮漏水、主桁鉄筋露出、下部ひび割れ・鉄筋露出 |
| 三本松橋 (サンボンマツハン) | 広域添川下北手線 | 1998 | 49.0 | 8.0 | 秋田市添川字鶴木台 | 2014.6.12 | Ⅱ | 床版ひび割れ、伸縮漏水 |
| 柳田石神橋 (ヤナギダイシカミハン) | 広域添川下北手線 | 1990 | 43.0 | 8.0 | 秋田市柳田字石神 | 2014.6.12 | Ⅱ | 鋼部材腐食 |
| 轄町橋 (ソリマチハン) | 金足轄町線 | 1970 | 15.6 | 3.0 | 秋田市金足片田字駒込 | 2014.11.27 | Ⅱ | 伸縮漏水、床版漏水 |
| 御橋 (オンハン) | 家ノ腰1号線 | 1963 | 16.8 | 3.6 | 秋田市下浜羽川字家ノ腰 | 2014.12.15 | Ⅲ | 床版・橋脚鉄筋露出、地覆破損 |
| 桜橋 (サクラハン) | 桜橋線 | 1960 | 22.9 | 2.2 | 秋田市桜一丁目 | 2014.11.20 | Ⅲ | 鋼部材腐食、橋脚変状 |
| 本宿橋 (モトジユクハン) | 本宿1号線 | 1969 | 16.0 | 4.0 | 秋田市太平中関字本宿 | 2014.12.5 | Ⅱ | 伸縮漏水、鋼部材腐食 |
| 杉崎橋 (スキザキハン) | 杉崎橋線 | 1965 | 19.4 | 3.5 | 秋田市上新城五十丁字杉崎 | 2014.11.27 | Ⅲ | 路面劣化、主桁うき・鉄筋露出、下部ひび割れ |
| 保戸野川反橋 (ホドノカワタハン) | 保戸野川反線 | 1973 | 24.7 | 5.0 | 秋田市保戸野中町 | 2014.12.9 | Ⅱ | 伸縮漏水、鋼部材腐食、塗装劣化 |
| 保戸野新橋 (ホドノシンハン) | 保戸野新橋線 | 1967 | 25.5 | 6.0 | 秋田市千秋矢留町 | 2014.12.10 | Ⅱ | 伸縮漏水、塗装劣化 |
| 新中島橋 (シンナカジマハン) | 保戸野八丁千秋中島町線 | 1968 | 40.8 | 5.5 | 秋田市保戸野金砂町 | 2014.12.9 | Ⅲ | 伸縮漏水、塗装劣化、支承腐食、橋脚鉄筋露出 |
| 牛島西歩道橋 (ウシジマニシホドウキョウ) | 牛島西二丁目自歩道線 | 1985 | 23.9 | 2.5 | 秋田市牛島西二丁目 | 2014.11.29 | Ⅱ | 伸縮腐食、鋼部材腐食 |
| 白山一号橋 (シラヤマイチゴウキョウ) | 小又白山線 | 1970 | 28.9 | 4.0 | 秋田市上新城小又字脇の田 | 2014.11.28 | Ⅲ | 伸縮漏水、鋼部材腐食 |

平成26年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ) | 路線名 | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋位置 | 点検記録 | | |
|---------------------|------------|----------|-------|-------|---------------|--------------|------|----------------------------|
| | | | | | 市区町村名 | 点検実施年月日 | 診断区分 | 主な損傷等 |
| 行人沢橋 (キョウニンザワハン) | 行人沢橋線 | 1968 | 18.1 | 4.0 | 秋田市上新城小又字十二柳 | 2014.12.3 | Ⅲ | 床版間詰めはく離、下部ひび割れ・鉄筋露出 |
| 石名坂橋 (イシナサカハン) | 保多野石名坂線 | 1973 | 14.9 | 3.9 | 秋田市上新城保多野字家合 | 2014.9.17 | Ⅲ | 路面劣化、高欄腐食、床版劣化、橋脚ひび割れ |
| 仁別一号橋 (ニベツイチゴウキョウ) | 仁別10号線 | 1967 | 15.4 | 3.0 | 秋田市仁別字川反押田 | 2014.12.3 | Ⅲ | 伸縮漏水、鋼部材腐食、床版鉄筋露出 |
| 芝野橋 (シバノハン) | 芝野橋線 | 1967 | 140.9 | 4.0 | 秋田市四ツ小屋字館野 | 2014.12.20 | Ⅲ | 鋼部材腐食、塗装劣化、床版ひび割れ、下部ひび割れ |
| 山内橋 (サンナイハン) | 正面田線 | 1962 | 54.3 | 2.9 | 秋田市山内字正面田 | 2014.11.22 | Ⅲ | 路面段差、上下部ひび割れ・うき・鉄筋露出 |
| 白山二号橋 (シラヤマニゴウキョウ) | 小又白山線 | 1969 | 21.5 | 4.0 | 秋田市上新城白山字岩間 | 2014.11.28 | Ⅲ | 鋼部材腐食、伸縮漏水、路面劣化、高欄腐食 |
| 天ノ袋橋 (テンブクロハン) | 天ノ袋1号線 | 1955 | 21.1 | 3.6 | 秋田市飯島字天ノ袋 | 2014.11.21 | Ⅲ | 鋼部材腐食 |
| 第二横山橋 (ダイニヨコヤマハン) | 仁井田横山3号線 | 1966 | 19.3 | 9.5 | 秋田市仁井田中谷地 | 2014.12.16 | Ⅲ | 鋼部材腐食、床版鉄筋露出、橋台亀裂 |
| 新前谷地橋 (シンマエヤチハン) | 四ツ屋笹岡線 | 1996 | 28.8 | 13.5 | 秋田市外旭川字湯ノ前 | 2014.12.3 | Ⅲ | 鋼部材腐食、路面劣化 |
| 御野場新橋 (オノバシハン) | 豊岩御野場線 | 1998 | 37.0 | 20.5 | 秋田市御野場新町三丁目 | 2014.12.17 | Ⅱ | 路面劣化、伸縮漏水、上部ひび割れ |
| 御所野ほたる橋 (ゴシヨノホタルハン) | 新都市環状線 | 1999 | 97.5 | 16.0 | 秋田市御所野地蔵田三丁目 | 2014.12.18 | Ⅱ | 路面劣化、床版ひび割れ、鋼部材腐食 |
| 穀丁橋 (コクチョウハン) | 飯島川端古道線 | 1975 | 65.0 | 4.0 | 秋田市飯島字古道 | 2014.12.23 | Ⅲ | 伸縮漏水、塗装劣化、支承腐食 |
| 松崎橋 (マツザキハン) | 柳館松崎4号線 | 2001 | 41.5 | 11.0 | 秋田市下北手松崎字家ノ前 | 2014.12.8 | Ⅱ | 伸縮漏水 |
| 愛宕下橋 (アタゴシタハン) | 秋田環状1号線 | 2002 | 47.7 | 16.0 | 秋田市檜山愛宕下 | 2014.12.10 | Ⅱ | 路面段差、伸縮漏水 |
| 大野新川橋 (オノシンカワハン) | 南部中央線 | 2004 | 23.0 | 20.0 | 秋田市仁井田大野字新中島 | 2014.12.17 | Ⅱ | 伸縮漏水、路面段差 |
| 前谷地橋 (マエヤチハン) | 下北手前谷地1号線 | 2003 | 23.4 | 10.0 | 秋田市下北手松崎字前谷地 | 2014.12.8 | Ⅰ | 健全 |
| 明田橋 (ミョウテンハン) | 東通仲町観音前線 | 1979 | 19.5 | 6.2 | 秋田市東通観音前 | 2014.12.18 | Ⅱ | 躯体変形・欠損 |
| 源内沢橋 (ゲンナイザワハン) | 神内大又2号線 | 1971 | 30.8 | 4.7 | 秋田市河辺岩見 | 2014.12.1 | Ⅲ | 鋼部材腐食、橋台鉄筋露出 |
| 朝日又橋 (アサヒマタハン) | 神内大又2号線 | 1972 | 24.5 | 6.5 | 秋田市河辺岩見 | 2014.12.1 | Ⅱ | 路面劣化、伸縮漏水、鋼部材腐食 |
| 大仁加羅橋 (オオニカラハン) | 神内奥出線 | 1971 | 14.5 | 3.6 | 秋田市河辺神内字大仁加羅沢 | 2014.12.4 | Ⅲ | 塗装劣化、地覆・高欄劣化 |
| 鳥海橋 (チヨウカイハン) | 鳥海線 | 1973 | 68.8 | 3.0 | 秋田市河辺三内字鳥海 | 2014.12.5 | Ⅱ | 路面劣化、伸縮漏水、鋼部材腐食、下部鉄筋露出 |
| 台橋 (ダイハン) | 杉沢線 | 1971 | 54.0 | 3.5 | 秋田市河辺三内字鍛冶屋敷 | 2014.12.4 | Ⅲ | 鋼部材腐食、塗装劣化、下部ひび割れ |
| 砂子淵橋 (スナゴブチハン) | 砂子淵2号線 | 1973 | 40.8 | 3.0 | 秋田市河辺三内字砂子淵 | 2014.12.3 | Ⅲ | 路面劣化、伸縮漏水、塗装劣化、下部ひび割れ、支承腐食 |
| 松沢橋 (マツザワハン) | 松沢線 | 1973 | 41.8 | 3.0 | 秋田市河辺岩見字松沢 | 2014.12.4 | Ⅱ | 路面劣化、鋼部材腐食、支承腐食 |
| 松淵橋 (マツブチハン) | 松淵白熊戸島線 | 1994 | 128.0 | 10.0 | 秋田市河辺松淵字大土手下 | 2014.7.15-18 | Ⅱ | 伸縮漏水、塗装劣化 |
| 鎌倉大橋 (カマクラオオハン) | 広域河辺北野田神内線 | 2002 | 150.0 | 7.0 | 秋田市河辺神内 | 2014.6.12 | Ⅰ | 健全 |
| 協雄大橋 (キョウユウオオハン) | 清水木線 | 1988 | 283.5 | 9.8 | 秋田市雄和新波字清水木 | 2014.6.18 | Ⅲ | 桁端部腐食、舗装劣化、床版ひび割れ、伸縮漏水 |
| 安養寺橋 (アンヨウジハン) | 安養寺線 | 1978 | 19.9 | 4.0 | 秋田市雄和椿川字安養寺 | 2014.12.11 | Ⅱ | 伸縮漏水、塗装劣化、支承腐食 |
| 地張山橋 (ジハリヤマハン) | 安養寺南線 | 1978 | 19.9 | 4.0 | 秋田市雄和椿川字安養寺 | 2014.12.11 | Ⅱ | 伸縮漏水、塗装劣化、支承腐食 |
| 平脇橋 (ヒラワキハン) | 安養寺南線 | 1978 | 19.8 | 3.0 | 秋田市雄和椿川字関田 | 2014.12.11 | Ⅱ | 伸縮漏水、塗装劣化 |
| 相川橋 (アイカワハン) | 相川高野上野線 | 1970 | 18.0 | 6.5 | 秋田市雄和相川字高野 | 2014.12.19 | Ⅱ | 伸縮漏水、鋼部材腐食、床版鉄筋露出 |

平成26年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ) | 路線名 | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋位置 | 点検記録 | | |
|----------------------|--------------|----------|-------|-------|----------------|------------|------|-----------------------|
| | | | | | 市区町村名 | 点検実施年月日 | 診断区分 | 主な損傷等 |
| 銅屋橋 (トウヤハン) | 相川高野上野線 | 1971 | 16.5 | 6.7 | 秋田市雄和相川字銅屋 | 2014.12.15 | Ⅲ | 主桁減厚、床版ひび割れ、路面劣化 |
| 相染二号橋 (アイソメコウキョウ) | 土崎環状線 | 1968 | 4.0 | 4.5 | 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 | 2015.2.17 | Ⅲ | 伸縮漏水、主桁鉄筋露出・うき、橋台ひび割れ |
| 山ノ根四号橋 (ヤマノネコウキョウ) | 外旭川上新城線 | 不明 | 5.3 | 6.5 | 秋田市外旭川字一ノ堰 | 2015.2.17 | I | 防護柵補損 |
| 井戸尻一号橋 (イトジリイコウキョウ) | 泉濁川線 | 不明 | 6.6 | 8.6 | 秋田市濁川字後田 | 2015.2.17 | Ⅱ | 鋼部材腐食、防護柵破損 |
| 鴉谷地二号橋 (シトヤチニコウキョウ) | 広域添川下北手線 | 1995 | 10.5 | 8.0 | 秋田市下北手寒川字寒川 | 2014.6.12 | Ⅱ | 伸縮漏水、橋台ひび割れ |
| 四ツ谷二号橋 (ヨツヤニコウキョウ) | 中央市場1号線 | 不明 | 2.4 | 8.7 | 秋田市外旭川字中谷地 | 2015.2.17 | Ⅱ | 側面すり減り |
| 神田四号橋 (カンダヨウキョウ) | 外旭川木崎三ノ堰線 | 不明 | 3.4 | 7.6 | 秋田市外旭川字一ノ堰 | 2015.2.17 | Ⅱ | 本体ひび割れ |
| 新桜谷地橋 (シンサクラヤチハン) | 柳館梨平線 | 不明 | 2.5 | 8.8 | 秋田市下北手桜字桜谷地 | 2015.4.28 | I | 健全 |
| 青崎橋 (アオサキハン) | 追分小友線 | 不明 | 3.7 | 7.0 | 秋田市下新城青崎字太田 | 2015.2.17 | I | 概ね健全 |
| 新添橋 (アラゾエハン) | 新屋扇町渋谷町線 | 不明 | 3.2 | 11.0 | 秋田市新屋前野町 | 2015.2.18 | Ⅱ | 橋台すりへり、断面欠損 |
| 小勝田橋 (オガチダハン) | 豊岩豊巻新屋田尻沢東町線 | 不明 | 4.9 | 6.5 | 秋田市豊岩豊巻字小勝田 | 2014.9.12 | Ⅱ | 伸縮漏水、橋台ひび割れ |
| 西ノ田橋 (ニシノタハン) | 豊岩豊巻新屋田尻沢東町線 | 不明 | 6.5 | 9.4 | 秋田市豊岩石田坂字西ノ田 | 2014.9.13 | Ⅱ | 伸縮漏水、床版漏水 |
| 伽羅橋 (キアラハン) | 大小路1号線 | 1940 | 4.0 | 4.4 | 秋田市寺内字大小路 | 2015.2.17 | Ⅱ | 側面すりへり、残置管腐食 |
| 相染一号橋 (ソウゼンイチコウキョウ) | 土崎西五丁目相染町線 | 1958 | 3.3 | 5.5 | 秋田市土崎港相染町字中谷地 | 2015.2.17 | Ⅲ | 主桁鉄筋露出、支承劣化、橋台ひび割れ |
| 山ノ根三号橋 (ヤマノネサンコウキョウ) | 山崎山ノ根線 | 1953 | 3.0 | 3.3 | 秋田市外旭川字梶ノ目 | 2015.2.17 | Ⅲ | 主桁鉄筋露出、橋台すりへり |
| 外川橋 (ソトカワハン) | 外旭川三千刈10号線 | 不明 | 2.3 | 12.0 | 秋田市外旭川字三千刈 | 2015.2.17 | Ⅱ | 目地漏水、ひび割れ |
| 山道橋 (ヤマトウハン) | 外旭川中学校1号線 | 不明 | 2.1 | 6.5 | 秋田市外旭川字梶ノ目 | 2015.2.17 | I | 健全 |
| 三嶽根一号橋 (ミタケネイチコウキョウ) | 三嶽根4号線 | 不明 | 2.1 | 4.0 | 秋田市泉三嶽根 | 2015.2.17 | Ⅱ | 目地漏水、本体すりへり |
| 三嶽根三号橋 (ミタケネサンコウキョウ) | 三嶽根8号線 | 不明 | 2.5 | 2.8 | 秋田市泉三嶽根 | 2015.2.17 | I | 健全 |
| 濁川後田橋 (ニゴリカワウシロタハン) | 濁川後田1号線 | 不明 | 3.7 | 4.2 | 秋田市濁川字後田 | 2015.2.17 | Ⅲ | 主桁鉄筋露出、橋台パイルひび割れ |
| 保多田橋 (ホタダハン) | 長浜保多田内山線 | 不明 | 3.4 | 5.1 | 秋田市下浜長浜字保多田 | 2015.2.18 | I | 概ね健全 |
| 大浦沢橋 (オオウラサワハン) | 長浜大浦沢2号線 | 不明 | 2.2 | 4.3 | 秋田市下浜長浜字大浦沢 | 2015.2.18 | I | 概ね健全 |
| 杉崎橋 (スキサキハン) | 通沢線 | 不明 | 2.0 | 7.0 | 秋田市下北手通沢字杉崎 | 2015.4.28 | Ⅱ | 目地漏水、本体すりへり |
| 湯沢四号橋 (ユザワヨンコウキョウ) | 湯沢1号線 | 不明 | 3.2 | 3.4 | 秋田市添川字湯沢 | 2015.4.28 | Ⅱ | 橋台すり減り、地覆破損 |
| 湯沢三号橋 (ユザワサンコウキョウ) | 湯沢1号線 | 不明 | 4.5 | 2.7 | 秋田市添川字湯沢 | 2015.4.28 | Ⅲ | 伸縮漏水、主桁腐食 |
| 湯沢六号橋 (ユザワロクコウキョウ) | 湯沢1号線 | 不明 | 3.5 | 5.2 | 秋田市添川字湯沢 | 2015.4.28 | Ⅱ | 橋台洗掘、地覆破損 |
| 添川一号橋 (ソエガワイチコウキョウ) | 添川古城廻1号線 | 不明 | 3.0 | 7.5 | 秋田市添川字添川 | 2015.4.28 | Ⅱ | 橋台すりへり |
| 添川二号橋 (ソエガワニコウキョウ) | 添川3号線 | 不明 | 3.1 | 4.5 | 秋田市添川字添川 | 2015.4.28 | Ⅱ | 橋台すり減り |
| 添川三号橋 (ソエガワサンコウキョウ) | 添川5号線 | 不明 | 2.8 | 4.0 | 秋田市添川字添川 | 2015.4.28 | Ⅱ | 橋台すりへり・洗掘 |
| 添川四号橋 (ソエガワヨンコウキョウ) | 添川6号線 | 不明 | 3.2 | 4.4 | 秋田市添川字飛鳥田 | 2015.4.28 | Ⅱ | 主桁変形、橋台すりへり |
| 高梨台橋 (タカナシダハン) | 高梨台団地1号線 | 不明 | 2.8 | 3.8 | 秋田市旭川新藤田東町 | 2015.4.28 | Ⅲ | 主桁鉄筋露出、橋台鉄筋露出 |

平成26年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ) | 路線名 | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋位置 | 点検記録 | | |
|-----------------------|---------|----------|-------|-------|--------------|-----------|------|---------------------|
| | | | | | 市区町村名 | 点検実施年月日 | 診断区分 | 主な損傷等 |
| 新藤田一号橋 (シントウダイチゴウキョウ) | 中台団地1号線 | 不明 | 2.6 | 4.9 | 秋田市旭川新藤田東町 | 2015.4.28 | Ⅱ | 目地漏水、本体うき |
| 新藤田二号橋 (シントウダニコウキョウ) | 旭川小学校線 | 不明 | 3.5 | 6.8 | 秋田市旭川新藤田東町 | 2015.4.28 | Ⅱ | 側面すり減り、地覆破損 |
| 羽衣橋 (ハコロモハン) | 手形田中大沢線 | 不明 | 2.8 | 6.4 | 秋田市手形字田中 | 2015.4.28 | Ⅰ | 概ね健全 |
| 大沢二号橋 (オオサワニコウキョウ) | 大沢4号線 | 不明 | 2.5 | 4.8 | 秋田市手形字大沢 | 2015.4.28 | Ⅱ | 主桁鉄筋露出 |
| 大沢五号橋 (オオサワゴウキョウ) | 大沢5号線 | 不明 | 3.0 | 3.9 | 秋田市手形字大沢 | 2015.4.28 | Ⅲ | 鋼部材腐食 |
| 蓬田橋 (ヨモキダハン) | 蓬田1号線 | 不明 | 6.9 | 3.5 | 秋田市添川字長田 | 2015.4.28 | Ⅳ | 主桁(木)腐食 |
| 上館二号橋 (ウエダニコウキョウ) | 太平井関沢線 | 不明 | 4.0 | 3.7 | 秋田市太平中関字平形 | 2015.4.28 | Ⅲ | 主桁鉄筋露出、橋台すりへり・洗掘 |
| 館山橋 (タヤマハン) | 金足館山橋線 | 1972 | 10.5 | 4.0 | 秋田市金足片田字駒込 | 2014.9.18 | Ⅱ | 伸縮漏水、主桁間詰め漏水、橋台すりへり |
| 上小友四号橋 (カミオトモヨンゴウキョウ) | 上小友2号線 | 不明 | 2.3 | 7.5 | 秋田市下新城小友字中坪 | 2015.2.17 | Ⅰ | 概ね健全 |
| 杉沢2号橋 (スギサワニコウキョウ) | 東萱森線 | 不明 | 14.0 | 5.1 | 秋田市河辺岩見字杉沢台 | 2014.9.12 | Ⅱ | 頂版ひび割れ、漏水 |
| 寺の沢橋 (テラノサワハン) | 女米木戸賀沢線 | 不明 | 3.6 | 8.2 | 秋田市雄和女米木字宝生口 | 2014.9.13 | Ⅱ | 床版漏水 |