

平成27年度 定期点検結果

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	架橋位置	点検記録		
					住所	点検実施年月日	判定区分	所見等
福島橋 (フクシマハン)	仁井田牛島線	1990	23.6	10.0	秋田市仁井田福島二丁目	2015.8.11	Ⅱ	間詰め漏水、橋台ひび割れ
百石橋 (ヒヤクコクハン)	古川新町愛宕下線	1983	44.2	9.2	秋田市櫛山字寺小路	2015.8.21	Ⅲ	塗装劣化、支承腐食、床版ひび割れ
一本木橋 (イツボンキハン)	外旭川上新城線	1991	31.9	8.0	秋田市外旭川字一本木	2015.8.25	Ⅱ	桁はく離・うき、橋台ひび割れ、路面段差
岩城橋 (イワキハン)	糠塚槻ノ木線	1976	25.4	6.0	秋田市下新城岩城字上谷地	2015.11.7	Ⅲ	塗装劣化、床版ひび割れ、橋台洗掘
イサノ橋 (イサノハン)	堂ノ沢泉線	1980	38.5	8.0	秋田市寺内字油田	2015.8.20	Ⅱ	間詰め遊離石灰、下部ひび割れ、路面劣化
大道東橋 (ダイトウヒガシハン)	寺内泉線	1977	36.5	7.0	秋田市八橋字大道東	2015.11.26	Ⅱ	高欄腐食、伸縮漏水
大道東橋 (ダイトウヒガシハン)	寺内泉線	1982	37.0	2.0	秋田市八橋字大道東	2015.11.26	Ⅲ	鋼部材腐食、塗装劣化
太平川橋 (タイヘイカワハン)	二ツ屋登町線	1971	38.5	6.0	秋田市牛島東三丁目	2015.8.20-21	Ⅱ	伸縮漏水、路面劣化、下部ひび割れ
太平川橋 (タイヘイカワハン)	二ツ屋登町線	1971	38.5	1.5	秋田市牛島東三丁目	2015.8.20-21	Ⅲ	鋼部材腐食、塗装劣化
太平川橋 (タイヘイカワハン)	二ツ屋登町線	1971	38.5	1.5	秋田市牛島東三丁目	2015.8.20-21	Ⅲ	鋼部材腐食、塗装劣化
新館ノ下橋 (シンタケノシタハン)	古野荒巻線	2001	36.1	11.0	秋田市上北手猿田字館ノ下	2015.8.10	Ⅱ	伸縮漏水、床版ひび割れ
一丁目橋 (イツチョウメハン)	一丁目橋線	1980	24.7	6.0	秋田市千秋明德町	2015.8.12	Ⅲ	伸縮漏水、鋼部材腐食、塗装劣化
中橋二号橋 (ナカバシニコウキョウ)	中橋二号橋線	2012	22.0	3.8	秋田市上新城中字川端	2015.7.31	Ⅰ	概ね健全
前田三号橋 (マエダサンゴウキョウ)	荒巻前田線	1968	21.1	2.5	秋田市上北手荒巻字前田	2015.8.10	Ⅲ	上部鉄筋露出・はく離・定着部異常、橋脚老朽化
三丁目橋 (サンチョウメハン)	三丁目橋線	1989	24.5	4.5	秋田市大町三丁目	2015.8.12	Ⅱ	伸縮漏水、塗装劣化、支承腐食
下新橋 (シモンハン)	下新橋線	1981	35.4	7.0	秋田市櫛山登町	2015.8.12	Ⅲ	伸縮漏水、鋼部材腐食、塗装劣化
大排水四号橋 (ダイハイスイヨンゴウキョウ)	中央市場西4号線	1973	14.8	6.0	秋田市外旭川字小谷地	2015.8.5	Ⅱ	下部ひび割れ
上崎二号橋 (カミザキニコウキョウ)	上崎柳田1号線	1982	40.9	4.0	秋田市下北手松崎字上崎	2015.8.21	Ⅱ	伸縮漏水、鋼桁・支承腐食
小股尻橋 (オマタリハン)	小中島西潟敷線	1992	15.7	12.0	秋田市仁井田字西潟敷	2015.9.25	Ⅱ	主桁・床版ひび割れ、伸縮漏水
堂の下橋 (ドウノシタハン)	仁別木曾石線	1995	26.8	11.5	秋田市仁別字堂ノ下	2015.8.18	Ⅰ	路面段差
開中道一号橋 (ヒラキナカミチゴウキョウ)	牛島茨島線	1980	24.5	8.0	秋田市卸町四丁目	2015.8.24	Ⅲ	鋼部材腐食、塗装劣化、床版ひび割れ
川原橋 (カワラハン)	川原2号線	1982	24.6	4.5	秋田市太平中関字小園崎	2015.8.18	Ⅱ	塗装劣化、床版ひび割れ、支承腐食
白山三号橋 (シラヤマサンゴウキョウ)	小又白山線	1973	20.6	4.0	秋田市上新城白山字岩関	2015.7.30	Ⅱ	高欄腐食、塗装劣化
白山四号橋 (シラヤマヨンゴウキョウ)	小又白山線	1972	24.5	4.0	秋田市上新城白山字岩関	2015.7.30	Ⅱ	塗装劣化、支承機能障害
飯島川端橋 (イジマカワバタハン)	飯島川端2号線	1987	63.2	8.5	秋田市飯島川端三丁目	2015.8.20	Ⅱ	下部ひび割れ・鉄筋露出・はく離
新竹生橋 (シンタケオイハン)	柳田4号線	1987	40.7	4.0	秋田市柳田字竹生	2015.8.21	Ⅱ	床版ひび割れ、塗装劣化
金山滝橋 (カナヤマタキハン)	仁別木曾石線	1995	25.9	11.5	秋田市太平八田字二手ノ又	2015.8.18	Ⅱ	橋台ひび割れ
濁川橋 (ニゴリカワハン)	蟹子沢森ノ腰線	1997	74.1	5.0	秋田市濁川字森腰	2015.7.20	Ⅱ	主桁鉄筋露出、高欄漏水・遊離石灰、跨道橋の第三者被害対策必要
赤平橋 (アカヒラハン)	柳館松崎2号線	1996	19.7	16.3	秋田市下北手柳館字向田	2015.8.18	Ⅱ	橋台ひび割れ
しもおもかげ橋 (シモオモカゲハン)	戌川原1号線	1970	26.5	4.8	秋田市八橋本町六丁目	2015.11.26	Ⅲ	鋼部材腐食、主桁腐食
皿見内橋 (サラミナイハン)	太平山谷皿見内線	1970	22.1	6.0	秋田市太平山谷字下皿見内	2015.7.2	Ⅱ	伸縮漏水、塗装劣化

平成27年度 定期点検結果

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	架橋位置	点検記録		
					住所	点検実施年月日	判定区分	所見等
樽田橋 (ナラタン)	樽田上野4号線	1969	14.6	5.0	秋田市下浜樽田字上野	2015.7.13	Ⅱ	鋼部材腐食、塗装劣化、伸縮漏水
待入跨道橋 (マチイコトウキョウ)	秋田外環状27号線	1996	46.4	4.0	秋田市金足片田字待入	2015.7.28	Ⅱ	高欄漏水・遊離石灰、跨道橋の第三者被害対策必要
堀内跨道橋 (ホリウチコトウキョウ)	秋田外環状32号線	1992	48.3	4.0	秋田市金足浦山字松葉崎	2015.7.27	Ⅱ	主桁・橋台鉄筋露出、高欄漏水・遊離石灰、跨道橋の第三者被害対策必要
袖ヶ沢跨道橋 (ソデガサワコトウキョウ)	秋田外環状44号線	1996	46.0	4.0	秋田市上新城中字片野	2015.7.31	Ⅱ	高欄漏水・遊離石灰、跨道橋の第三者被害対策必要
箱館跨道橋 (ハコダテコトウキョウ)	秋田外環状46号線	1996	61.5	4.0	秋田市下新城小友字箱館	2015.7.22	Ⅱ	橋台鉄筋露出、高欄漏水・遊離石灰、跨道橋の第三者被害対策必要
堂田跨道橋 (ドウテンコトウキョウ)	秋田外環状45号線	1996	50.2	4.0	秋田市下新城青崎字折沢	2015.7.22	Ⅰ	健全、跨道橋の第三者被害対策必要
大町公園橋 (オオマチコウエンハン)		1987	25.9	10.0	秋田市大町二丁目	2015.8.12	Ⅱ	伸縮漏水、鋼部材腐食、塗装劣化
杉沢橋 (スキサワハン)	東萱森線	1978	21.7	5.0	秋田市河辺岩見字貝住沢口	2015.8.19	Ⅱ	伸縮漏水、床版漏水、下部ひび割れ
丹波沢橋 (タンバサワハン)	神内大又2号線	1974	17.5	6.5	秋田市河辺岩見	2015.7.29	Ⅱ	塗装劣化、支承腐食、橋台洗掘
大又川橋 (オオマタカワハン)	神内大又2号線	1974	30.4	6.5	秋田市河辺岩見	2015.7.29	Ⅱ	路面劣化、支承腐食、橋台ひび割れ
鶴養橋 (ウヤシナイハン)	岩見庄内線	1992	41.0	7.0	秋田市河辺岩見字鶴養	2015.8.19	Ⅱ	伸縮漏水、下部ひび割れ
前田橋 (マエダハン)	前田線	1980	27.0	3.6	秋田市河辺北野田高屋字前田	2015.7.14	Ⅱ	塗装劣化、床版ひび割れ、地覆鉄筋露出
神内川橋 (シンナイカワハン)	神内宮崎線	1979	16.7	3.2	秋田市河辺和田字宮崎	2015.8.7	Ⅱ	床版ひび割れ、高欄腐食
大沢橋 (オオサワハン)	大沢境田線	1978	86.0	5.0	秋田市河辺大沢字中島	2015.8.25	Ⅲ	伸縮漏水、主桁ひび割れ・はく離・鉄筋露出
飛沢橋 (ヒサワハン)	繫沢線	1974	50.0	4.0	秋田市河辺三内字飛沢下段	2015.8.19	Ⅱ	伸縮漏水、主桁うき・鉄筋露出
野崎橋 (ノザキハン)	野崎1号線	1975	57.4	4.0	秋田市河辺三内字外川原	2015.8.19	Ⅲ	伸縮漏水、主桁ひび割れ・鉄筋露出
八幡橋 (ハチマンハン)	留見瀬渡ノ波線	1960	42.1	1.0	秋田市河辺三内字脇袋	2015.8.6	Ⅲ	鋼部材腐食、下部ひび割れ
中の橋 (ナカノハン)	川原田2号線	1960	119.7	6.0	秋田市河辺松濶字行人塚	2015.8.26	Ⅲ	鋼部材腐食、塗装劣化、下部ひび割れ
駒坂台橋 (コマサカダイハン)	上野七曲台線	1991	68.0	16.0	秋田市河辺戸島字上野	2015.8.24	Ⅱ	伸縮漏水、主桁ひび割れ、橋台ひび割れ
七曲台橋 (ナナマガリダイハン)	上野七曲台線	1990	31.4	13.0	秋田市河辺戸島字七曲台	2015.7.30	Ⅱ	伸縮漏水、主桁ひび割れ・遊離石灰、跨道橋であり、第三者被害対策が必要
井戸尻台橋 (イトジリダイハン)	井戸尻台線	2000	50.8	5.0	秋田市河辺戸島字上野	2015.8.3	Ⅱ	主桁・橋台鉄筋露出、高欄漏水・遊離石灰、跨道橋の第三者被害対策必要
畑谷橋 (ハタヤハン)	河辺丸山1号線	2002	45.8	4.0	秋田市河辺畑谷字蟹沢	2015.8.4	Ⅱ	横桁ひび割れ、橋台鉄筋露出、高欄漏水・遊離石灰、跨道橋の第三者被害対策必要
仁助橋 (ニスケハン)	椿川安養寺線	1988	45.0	9.8	秋田市雄和椿川字川端	2015.9.24	Ⅱ	主桁ひび割れ、伸縮漏水
新平尾鳥橋 (シンヒラトリハン)	竹の花藤森線	2000	18.7	11.0	秋田市雄和平尾鳥字西野	2015.7.31	Ⅰ	概ね健全
本田橋 (ホンデンハン)	本田妙法線	2013	147.0	7.5	秋田市雄和田草川字本田	2015.8.26	Ⅰ	健全
三福1号橋 (サンブクイチコウキョウ)	三福線	1982	18.9	6.2	秋田市雄和萱ヶ沢字比丘尻屋敷	2015.7.30	Ⅱ	塗装劣化、床版ひび割れ
山崎山橋 (ヤマザキヤマハン)	山崎椿台線	1996	83.6	5.0	秋田市雄和椿川字石神上	2015.7.24	Ⅱ	伸縮破損、跨道橋であり、第三者被害対策が必要
平尾鳥橋 (ヒラトリハン)	大巻西野線	1971	30.0	6.5	秋田市雄和平尾鳥字大巻	2015.8.24	Ⅱ	伸縮漏水、鋼部材腐食、塗装劣化、床版ひび割れ
竹の花橋 (タケノハナハン)	竹ノ花細田線	1975	19.5	6.0	秋田市雄和平尾鳥字西野	2015.8.24	Ⅱ	伸縮漏水、塗装劣化、支承腐食、橋台ひび割れ
川崎三号橋 (カワサキサンゴウキョウ)	谷内佐渡11号線	不明	2.5	6.0	秋田市広面字川崎	2015.12.2	Ⅰ	目地漏水
一ノ坪橋 (イチノツボハン)	秋操東自歩道線	不明	8.7	2.5	秋田市泉釜ノ町	2015.8.7	Ⅱ	補強材劣化、剥落対策必要

平成27年度 定期点検結果

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	架橋位置	点検記録		
					住所	点検実施年月日	判定区分	所見等
水口二号橋 (ミス'クチニコ'ウキョウ)	秋操東自歩道線	不明	4.7	3.6	秋田市外旭川字大畑	2015.8.7	Ⅱ	補強材劣化、剥落対策必要
相染三号橋 (アイソサング'ウキョウ)	土崎環状線	不明	3.5	4.9	秋田市土崎港相染町字沖谷地	2015.11.25	Ⅱ	主桁ジャンカ、防護柵腐食
四ツ谷団地一号橋 (ヨツヤダンチイ'ウキョウ)	四ツ谷笹岡線	不明	4.0	7.2	秋田市飯島字大袋	2015.8.5	Ⅱ	伸縮漏水、支承劣化
大排水路一号橋 (ダイハイスイロイ'ウキョウ)	四ツ谷笹岡線	1961	3.7	6.0	秋田市外旭川字湯堰下	2015.11.25	Ⅰ	健全
運動公園西二号橋 (ウツ'ウクウエンシ'ウキョウ)	川尻寺内線	不明	3.8	15.3	秋田市八橋運動公園	2015.8.12	Ⅱ	伸縮漏水、主桁うき、橋台ひび割れ
井戸尻二号橋 (イト'ジリニコ'ウキョウ)	泉濁川線	不明	2.6	10.9	秋田市濁川字家ノ前	2015.11.30	Ⅱ	本体はく離・ひび割れ
井戸尻橋 (イト'ジリハシ)	泉濁川線	不明	3.1	7.1	秋田市濁川字家ノ前	2015.11.30	Ⅱ	橋台すり減り
桜谷地橋 (サク'ヤチハシ)	桜本線	不明	10.4	5.6	秋田市下北手柳館字新細谷	2015.8.6	Ⅱ	伸縮漏水、床版ひび割れ
卸売市場西二号橋 (オロシウリシ'ウキョウ)	外旭川飯島線	1983	8.5	15.0	秋田市外旭川字鳥谷場	2010.11.27	Ⅱ	伸縮漏水、床版ひび割れ
寺小路一号橋 (テラウジ'ウキョウ)	榎山牛島線	1970	4.9	8.1	秋田市榎山城城南町	2015.8.11	Ⅱ	伸縮漏水、橋台すりへり
梶ノ目一号橋 (カジ'ノメ'ウキョウ)	泉外旭川線	不明	2.6	6.4	秋田市外旭川字梶ノ目	2015.11.25	Ⅰ	健全
水尻一号橋 (ミズ'シライ'ウキョウ)	飯島下新城線	不明	2.3	5.0	秋田市飯島字水尻	2015.11.30	Ⅱ	目地漏水
新池橋 (シン'イケハシ)	浜ナシ山港北線	2002	5.0	9.5	秋田市土崎港相染町字浜ナシ山	2015.11.25	Ⅱ	ハンチ部ひび割れ
大排水橋 (ダイハイス'ハシ)	中央市場1号線	不明	9.5	6.5	秋田市外旭川字湯堰下	2015.8.5	Ⅱ	伸縮漏水、下部ジャンカ、高欄・支承腐食
田五郎六号橋 (タ'ゴ'ロウ'ウキョウ)	八橋外旭川線	不明	2.4	5.7	秋田市八橋田五郎一丁目	2015.12.10	Ⅱ	漏水
八郎橋 (ハチ'ロウハシ)	蓮沼手形山線	1971	3.4	17.4	秋田市広面字蓮沼	2015.12.2	Ⅰ	健全
大松沢一号橋 (オオマツ'サワイ'ウキョウ)	手形山田中線	不明	3.6	14.3	秋田市手形字大松沢	2015.8.7	Ⅲ	主桁腐食、床版鉄筋露出
石崎橋 (イシ'ザキハシ)	榎田八田線	1958	4.3	5.9	秋田市下浜八田字野田	2015.7.31	Ⅲ	伸縮漏水、床版鉄筋露出、橋台変形
桑木田橋 (クワ'キダハシ)	名ヶ沢線	1967	5.4	2.8	秋田市下浜名ヶ沢字大田代	2015.7.29	Ⅱ	橋台鉄筋露出・土砂流出
合ヶ沢二号橋 (アイ'ガ'ザ'ウキョウ)	名ヶ沢線	不明	2.5	2.5	秋田市下浜名ヶ沢字小湊	2015.12.2	Ⅰ	健全
梨平小橋 (ナシ'ヒラコハシ)	百崎柳館線	不明	4.4	3.9	秋田市下北手梨平字登館	2015.8.11	Ⅱ	主桁漏水、橋台すりへり
黒川橋 (クロ'カワハシ)	百崎柳館線	不明	6.1	4.1	秋田市下北手黒川字黒川	2015.8.11	Ⅱ	伸縮漏水、地覆・橋台ひび割れ
雷橋 (カミ'ナリハシ)	百崎柳館線	不明	2.8	4.0	秋田市下北手黒川字黒川	2015.11.30	Ⅰ	健全
赤平一号橋 (アカ'ヒライ'ウキョウ)	百崎柳館線	不明	7.4	4.0	秋田市下北手柳館字赤平	2015.8.6	Ⅱ	伸縮漏水、間詰漏水
二階堤橋 (ニ'カイ'ヅミハシ)	添川広面線	不明	2.4	13.5	秋田市広面字二階堤	2015.12.7	Ⅰ	健全
毛無谷地橋 (ケ'ナシ'ヤチハシ)	追分小友線	不明	4.5	6.9	秋田市下新城長岡字毛無谷地	2015.11.20	Ⅰ	概ね健全
長岡橋 (ナガ'オカハシ)	追分小友線	不明	3.8	6.8	秋田市下新城長岡字長岡	2015.11.20	Ⅱ	橋台すり減り
戌川原橋 (イヌ'カワラハシ)	戌川原1号線	不明	6.8	6.0	秋田市八橋南一丁目	2015.8.12	Ⅱ	床版・橋台ひび割れ
田五郎五号橋 (タ'ゴ'ロウ'ウキョウ)	八橋本町田五郎1号線	不明	2.3	5.4	秋田市八橋田五郎一丁目	2015.12.10	Ⅰ	健全
保戸野八橋境橋 (ホ'ト'ノ'ヤ'セ'サイ'ハシ)	八橋本町三和町線	不明	2.2	6.0	秋田市八橋本町三丁目	2015.12.10	Ⅱ	側面漏水・亀裂
田五郎七号橋 (タ'ゴ'ロウ'ナ'ウキョウ)	八橋本町三和町線	不明	2.4	3.1	秋田市八橋三和町	2015.12.10	Ⅱ	頂版はく離

平成27年度 定期点検結果

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	架橋位置	点検記録		
					住所	点検実施年月日	判定区分	所見等
保戸野一号橋 (ホトノイコウキョウ)	金ノ町1号線	不明	2.3	4.6	秋田市泉金ノ町	2015.11.25	Ⅱ	床版鉄筋露出、橋台すり減り
臨海工業団地一 号橋 (リンカイコウギョウダンチ チゴウキョウ)	寺内神屋敷6 号線	不明	5.3	15.0	秋田市寺内字神屋敷	2015.8.6	Ⅱ	伸縮漏水、高欄腐食、主桁ひび割れ
太平二号橋 (タイヘイニコウキョウ)	五百刈沢道 線	1984	9.4	4.5	秋田市上新城五十丁 字男鹿田	2015.7.31	Ⅱ	伸縮漏水、床版ひび割れ
笹岡一号橋 (ササオカイコウキョウ)	家ノ前2号線	不明	2.1	8.6	秋田市外旭川字笹岡	2015.11.25	Ⅱ	床版鉄筋露出
南沢橋 (ミナミサワハシ)	南沢線	2004	2.5	6.6	秋田市外旭川字南沢	2015.11.25	Ⅱ	床版ひび割れ
神田三ノ堰二号 橋 (カンダサンノセキニコウ キョウ)	神田三ノ堰1 号線	1970	4.0	4.5	秋田市外旭川字一ノ 堰	2015.11.25	Ⅰ	健全(構造的漏水)
大排水二号橋 (ダイハイスイニコウキョウ)	前谷地二号 橋線	1951	5.5	4.0	秋田市外旭川字湯堰 下	2015.8.5	Ⅱ	伸縮漏水、床版鉄筋露出、橋台ひび割れ
朝鮮二号橋 (チョウセンニコウキョウ)	将軍野向山3 号線	不明	5.4	6.1	秋田市将軍野向山	2015.8.5	Ⅱ	路面段差、伸縮漏水
卸売市場西一号 橋 (オロシウリジシヨウニシイ ゴウキョウ)	中央市場西3 号線	1982	8.5	9.0	秋田市外旭川字鳥谷 場	2015.8.5	Ⅱ	路面段差、伸縮漏水、橋台ひび割れ
卸売市場西三号 橋 (オロシウリジシヨウニシ ンゴウキョウ)	中央市場西 自歩道5号線	1982	8.5	2.5	秋田市外旭川字鳥谷 場	2015.8.5	Ⅱ	伸縮漏水、橋台洗掘、路面段差
釜ノ町橋 (カマノマチハシ)	秋操東自歩 道線	不明	2.2	3.4	秋田市外旭川字大畑	2015.11.25	Ⅱ	床版鉄筋露出、伸縮漏水
水口一号橋 (ミズグチイコウキョウ)	秋操東自歩 道線	不明	2.3	2.6	秋田市泉釜ノ町	2015.11.25	Ⅱ	床版鉄筋露出
八幡田二号橋 (ハチマンテンニコウキョウ)	秋操東自歩 道線	不明	2.5	3.5	秋田市外旭川字八幡 田	2015.11.25	Ⅱ	床版鉄筋露出
八幡田一号橋 (ハチマンテンイコウキョウ)	秋操東自歩 道線	不明	2.4	3.5	秋田市外旭川字八幡 田	2015.11.25	Ⅱ	床版鉄筋露出、伸縮漏水
梶ノ目二号橋 (カジノメニコウキョウ)	外旭川梶ノ目 6号線	不明	2.2	8.0	秋田市外旭川字梶ノ 目	2015.11.25	Ⅰ	健全
鬼越橋 (オニコシエハシ)	鬼越橋線	不明	2.3	3.5	秋田市濁川字井戸尻	2015.11.30	Ⅰ	健全
森腰橋 (モリコシハシ)	鎌ノ沢東沢線	不明	4.5	4.6	秋田市添川字西沢	2015.8.6	Ⅱ	伸縮漏水、橋台ひび割れ
森腰二号橋 (モリコシニコウキョウ)	口ノ田鎌ノ沢 線	不明	5.0	4.6	秋田市濁川字森ノ腰	2015.8.6	Ⅱ	伸縮漏水、橋台ひび割れ
井戸尻三号橋 (イトシリスンゴウキョウ)	濁川家ノ前線	不明	2.6	7.6	秋田市濁川字家ノ前	2015.11.30	Ⅰ	健全
田中橋 (タナカハシ)	手形田中1号 線	不明	2.1	3.4	秋田市手形字田中	2015.12.2	Ⅱ	主桁鋼材腐食、橋台漏水
中谷地一号橋 (ナカヤチイコウキョウ)	中谷地小谷 地線	不明	2.5	4.7	秋田市外旭川字中谷 地	2015.11.25	Ⅱ	ハンチひび割れ
鳥谷場二号橋 (トリヤハニコウキョウ)	鳥谷場向山1 号線	不明	5.6	9.0	秋田市将軍野向山	2015.8.5	Ⅱ	目地漏水・はく離
濁川団地一号橋 (ニコリカワダンチイコウ キョウ)	濁川家ノ前1 号線	不明	3.3	7.1	秋田市濁川字家ノ前	2015.11.30	Ⅰ	健全
濁川団地二号橋 (ニコリカワダンチニコウ キョウ)	濁川家ノ前1 号線	不明	2.3	6.4	秋田市濁川字家ノ前	2015.11.30	Ⅰ	健全
沼端八号橋 (ヌマハタハチコウキョウ)	沼端12号線	不明	2.3	5.4	秋田市土崎港相染町 字沼端	2015.11.25	Ⅰ	健全
将軍野団地五号 橋 (ショウケンノダンチゴウ キョウ)	将軍野桂町3 号線	不明	4.3	5.5	秋田市将軍野桂町	2015.8.5	Ⅱ	目地漏水
大川端橋 (オオカワバタハシ)	新屋元町大 川町1号線	1970	10.4	6.0	秋田市新屋元町	2015.8.20	Ⅱ	間詰漏水、橋台ひび割れ
御蔵橋 (オグラハシ)	新屋元町大 川町2号線	1967	11.8	6.0	秋田市新屋元町	2015.8.7	Ⅲ	主桁ひび割れ、橋台ひび割れ
久作橋 (キウサクハシ)	豊岩中島小 林線	不明	8.4	10.0	秋田市豊岩豊巻字中 島	2015.8.4	Ⅱ	伸縮漏水、床版ひび割れ
狐森一号橋 (キツネモリイコウキョウ)	豊岩小山線	不明	4.4	6.2	秋田市豊岩小山字狐 森	2015.7.31	Ⅱ	伸縮漏水
ハツタラ橋 (ハツタラハシ)	豊岩狐森2号 線	不明	2.4	11.1	秋田市豊岩小山字狐 森	2015.12.2	Ⅰ	健全

平成27年度 定期点検結果

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	架橋位置	点検記録		
					住所	点検実施年月日	判定区分	所見等
桂根橋 (カツラネハン)	境川館ノ下線	1967	5.5	3.0	秋田市下浜桂根字境川	2015.7.28	Ⅲ	橋台パイルひび割れ
平ノ脇橋 (ヒラノキハン)	境川館ノ下線	1967	3.5	3.1	秋田市下浜桂根字平ノ脇	2015.7.28	Ⅲ	橋台パイルひび割れ、折れ
滝枕橋 (タキマクラハン)	桂根滝枕線	不明	5.3	2.0	秋田市下浜桂根字滝枕	2015.7.28	Ⅲ	橋台パイルひび割れ
ウス戸橋 (ウスドハン)	境川上ノ山線	1967	3.9	1.8	秋田市下浜桂根字小沢	2015.7.28	Ⅱ	主桁鉄筋露出、橋台うき
中沢橋 (ナカサワハン)	長浜橋本上中沢線	不明	3.6	5.6	秋田市下浜長浜字橋本	2015.12.2	Ⅰ	健全
深沢二号橋 (フカサワニコウキョウ)	二十町深沢線	不明	8.5	3.1	秋田市下浜羽川字小金沢	2015.7.28	Ⅲ	鋼部材腐食
深沢三号橋 (フカサワサンゴウキョウ)	二十町深沢線	不明	5.6	3.5	秋田市下浜羽川字小金沢	2015.7.28	Ⅲ	橋台洗掘
長根一号橋 (ナガネイチゴウキョウ)	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.5	3.0	秋田市下浜羽川字土橋	2015.7.27	Ⅱ	上部鉄筋露出、橋台洗掘
長根二号橋 (ナガネニゴウキョウ)	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	5.2	2.6	秋田市下浜羽川字土橋	2015.7.27	Ⅱ	橋台洗掘
長根三号橋 (ナガネサンゴウキョウ)	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.0	2.4	秋田市下浜羽川字大平	2015.7.27	Ⅱ	橋台洗掘
長根五号橋 (ナガネゴウキョウ)	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.0	2.1	秋田市下浜羽川字五郎兵衛沢	2015.7.27	Ⅲ	主桁(木)腐食
長根六号橋 (ナガネロクゴウキョウ)	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.1	2.1	秋田市下浜羽川字五郎兵衛沢	2015.7.27	Ⅲ	主桁(木)腐食
杉沢橋 (スキサワハン)	杉沢線	1960	5.0	3.0	秋田市下浜八田字館腰	2015.7.30	Ⅱ	伸縮漏水、床版ひび割れ
野田橋 (ノダハン)	上野野田線	1970	4.6	3.4	秋田市下浜八田字野田	2015.7.31	Ⅱ	伸縮漏水、桁・橋台鉄筋露出
大繫橋 (オオツナギハン)	大繫橋線	1967	5.0	2.1	秋田市下浜名ヶ沢字坂本	2015.7.29	Ⅱ	橋台はく離
中村橋 (ナカムラハン)	中村橋線	1971	8.5	4.1	秋田市下浜名ヶ沢字浦田	2015.7.29	Ⅱ	橋台ひび割れ
上ノ橋 (カミノハン)	名ヶ沢蓬田1号線	1971	7.3	4.0	秋田市下浜名ヶ沢字浦田	2015.7.29	Ⅱ	伸縮漏水、橋台洗掘
弥平田橋 (ヤヘイダハン)	名ヶ沢沼尻線	不明	4.7	3.2	秋田市下浜名ヶ沢字亀持作沢	2015.7.29	Ⅱ	主桁・橋台漏水
太田橋 (オオタハン)	名ヶ沢沼尻線	1967	3.3	2.8	秋田市下浜名ヶ沢字亀持作沢	2015.7.29	Ⅱ	床版鉄筋露出、橋台施工不良
深山橋 (ミヤマハン)	桑ノ木田線	1967	7.0	2.5	秋田市下浜名ヶ沢字小牛ヶ沢	2015.7.30	Ⅱ	主桁うき、路面劣化
豊岩大日沢一号橋 (トヨイワオホヒサウイチゴウキョウ)	豊岩大日沢2号橋線	不明	2.0	4.5	秋田市豊岩豊巻字大日沢	2015.12.2	Ⅰ	健全(漏水あり)
新屋大川扇町散歩道橋 (アラヤオカワオウキマチサンボドウキョウ)	新屋扇町散歩道線	不明	3.4	7.0	秋田市新屋扇町	2015.8.7	Ⅱ	目地漏水、剥落対策必要
狐森二号橋 (キツネモリニコウキョウ)	豊岩神田6号線	不明	2.4	5.0	秋田市豊岩小山字狐森	2015.12.2	Ⅰ	健全
鳥屋沢橋 (トリヤサワハン)	赤坂館腰線	不明	5.0	6.8	秋田市下浜八田字鳥谷沢	2015.7.30	Ⅱ	床版鉄筋露出、橋台洗掘
関根橋 (セキネハン)	下北手和田線	1970	8.7	4.0	秋田市下北手柳館字和田	2015.7.24	Ⅱ	伸縮漏水、主桁・床版ひび割れ
五関橋 (ゴセキハン)	五関橋線	不明	9.4	4.6	秋田市下北手寒川字寒川	2015.8.5	Ⅰ	概ね健全
賀川一号橋 (カガウイチゴウキョウ)	賀川一号橋線	1967	5.5	4.0	秋田市下北手柳館字賀川湯下	2015.8.5	Ⅱ	橋台ひび割れ
上前田一号橋 (カミマエダイチゴウキョウ)	上前田一号橋線	不明	6.5	4.5	秋田市下北手通沢字上前田	2015.8.5	Ⅱ	伸縮漏水、橋台ひび割れ・うき
前田橋 (マエダハン)	上前田線	1971	6.0	3.5	秋田市下北手通沢字上前田	2015.8.5	Ⅱ	伸縮漏水
古館ノ下橋 (フルタテノシタハン)	古館ノ下橋線	不明	6.1	4.0	秋田市下北手宝川字大西ヶ沢	2015.8.5	Ⅱ	伸縮漏水、主桁・床版ひび割れ
宝川橋 (タカラカワハン)	宝川橋線	不明	6.3	6.1	秋田市下北手宝川字潤ヶ崎	2015.8.5	Ⅱ	伸縮漏水、橋台すり減り

平成27年度 定期点検結果

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	架橋位置	点検記録		
					住所	点検実施年月日	判定区分	所見等
梨平向田橋 (ナシハラムカイタン)	梨平向田線	不明	3.0	4.0	秋田市下北手梨平字梨平	2015.11.30	I	健全(漏水あり)
仁井田仲谷地二(ニイダナカヤチニゴウキョウ)号橋	仁井田仲谷地線	不明	12.5	5.0	秋田市仁井田字古川向	2015.8.10	III	鋼部材腐食
高橋 (タカハン)	猿田沢3号線	不明	8.7	3.6	秋田市上北手猿田字弥生館	2015.8.10	III	主桁・床版鉄筋露出
第三横山橋 (ダイサンヨコヤマハン)	横山向谷地線	不明	2.8	4.0	秋田市仁井田字横山	2015.8.10	I	健全
五関二号橋 (ゴセキニゴウキョウ)	下北手寒川線	不明	12.4	6.0	秋田市下北手寒川字寒川	2015.8.5	II	伸縮漏水、床版ひび割れ
賀川橋 (カガワハン)	通沢線	不明	7.4	7.2	秋田市下北手柳館字賀川湯下	2015.7.23	II	主桁ひび割れ、伸縮漏水
賀川二号橋 (カガワニコウキョウ)	通沢線	不明	7.3	5.7	秋田市下北手通沢字上前田	2015.8.5	II	主桁ひび割れ、伸縮漏水
柳田橋 (ヤナキダハン)	柳田本線	不明	4.2	5.5	秋田市柳田字馬上田	2015.8.6	II	伸縮漏水
前田表橋 (マエダオモテハン)	柳館松崎1号線	不明	7.3	6.6	秋田市下北手柳館字向田	2015.8.5	II	伸縮漏水、橋台亀裂
柳館橋 (ヤナキダテハン)	柳館松崎2号線	不明	4.0	5.5	秋田市下北手柳館字前田面	2015.8.6	II	伸縮漏水、橋台うき
種ヶ崎2号線橋 (タネガサキニコウセンハン)	種ヶ崎2号線	不明	6.0	7.1	秋田市下北手宝川字堂ヶ下	2015.8.5	II	伸縮漏水、主桁うき
家ハツレ橋 (イエハツレハン)	仁別10号線	不明	11.8	4.0	秋田市仁別川反押田	2015.7.30	III	路面劣化、伸縮漏水、主桁・床版ひび割れ
添川六号橋 (ソエガワロクゴウキョウ)	添川7号線	不明	3.5	2.7	秋田市添川字太田	2015.12.2	III	橋台洗掘
扇田一号橋 (オオキダイチゴウキョウ)	扇田オノ浜1号線	不明	2.3	4.1	秋田市手形字扇田	2015.12.2	II	床版鉄筋露出、橋台すり減り
白馬寺橋 (ハクバシハン)	大松沢田中蛇野線	1966	4.5	3.6	秋田市手形字大松沢	2015.12.2	III	橋台洗掘
八田一号橋 (ハッタイチゴウキョウ)	八田4号線	不明	2.0	4.6	秋田市太平八田字荒巻	2015.12.2	I	健全
五反田橋 (ゴタンダハン)	太平大通線	不明	2.5	5.5	秋田市太平目長崎字本町	2015.12.2	II	目地漏水
本町二号橋 (ホンチョウニコウキョウ)	太平大通線	不明	3.0	7.6	秋田市太平中関字川原	2015.12.2	III	橋台すりへり・浸食
川原一号橋 (カワライチゴウキョウ)	太平大通線	不明	2.4	6.4	秋田市太平中関字川原	2015.12.2	II	橋台ひび割れ、すり減り
川原二号橋 (カワラニコウキョウ)	太平大通線	不明	3.1	5.5	秋田市太平中関字川原	2015.12.2	II	主桁ひび割れ、橋台すり減り
小黒沢橋 (コグロサワハン)	太平大通線	1969	13.5	6.0	秋田市太平寺庭字家ノ下	2015.7.27	II	伸縮漏水
目長崎橋 (メナガサキハン)	本町3号線	不明	2.3	3.9	秋田市太平目長崎字上目長崎	2015.12.2	I	健全(橋台一部施工不良)
谷山一号橋 (ヤヤマイチゴウキョウ)	野田三郎屋敷線	不明	13.5	5.0	秋田市太平山谷	2015.8.6	II	伸縮漏水、床版ひび割れ
扇田二号橋 (オオキダニコウキョウ)	手形扇田3号線	不明	4.0	2.0	秋田市手形字扇田	2015.12.2	I	健全(漏水あり)
館の腰橋 (タテノシハン)	目長崎寺庭線	1962	3.4	3.1	秋田市太平目長崎字堀切野	2015.12.2	III	床版鉄筋露出、橋台すりへり・浸食
仁部橋 (ニベハン)	上八田大根沢線	1970	13.4	4.0	秋田市太平八田字館ノ下	2015.7.30	III	鋼部材腐食、塗装劣化
貝ノ沢橋 (カイノサワハン)	中山谷貝ノ沢線	不明	4.6	6.2	秋田市太平山谷字長坂	2015.7.27	II	伸縮漏水
八田二号橋 (ハッタニコウキョウ)	太平八田線	不明	2.7	5.6	秋田市太平八田字荒巻	2015.12.2	II	床版亀裂、橋台すりへり
館の越橋 (タテノシハン)	黒沢3号線	不明	6.6	4.6	秋田市太平黒沢字蛭田	2015.7.27	II	伸縮漏水、橋台洗掘
大松沢橋 (オオマツザワハン)	手形田中13号線	不明	4.7	6.7	秋田市手形字田中	2015.8.7	II	伸縮漏水、橋台はく離
手形扇田5号線橋 (テカヲオキダニコウセンハン)	手形扇田5号線	不明	3.5	6.2	秋田市手形字扇田	2015.12.2	II	路面ひび割れ、橋台すりへり

平成27年度 定期点検結果

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	架橋位置	点検記録		
					住所	点検実施年月日	判定区分	所見等
上皿見内橋 (カミサミナイハン)	太平山谷皿見内線	不明	6.4	6.0	秋田市太平山谷字上皿見内	2015.7.27	Ⅱ	伸縮漏水、主桁うき
堀内橋 (ホリウチハン)	金足堀内小泉線	1968	8.1	5.4	秋田市金足堀内字堀内	2015.8.7	Ⅱ	伸縮漏水、間詰漏水
黒川橋 (クロカワハン)	金足黒川3号線	1969	8.9	4.0	秋田市金足黒川字黒川	2015.7.30	Ⅱ	路面劣化、伸縮漏水、床版ひび割れ
福田二号橋 (フクダニコウキョウ)	金足福田1号線	不明	6.2	4.0	秋田市金足片田字野尻	2015.8.4	Ⅱ	主桁鉄筋露出
熊野田橋 (クマノダハン)	長岡線	不明	5.4	4.5	秋田市下新城長岡字長岡	2015.11.20	Ⅰ	概ね健全
琵琶沼小橋 (ヒワヌマコハン)	北部公民館線	2010	4.0	4.0	秋田市下新城野字琵琶沼	2015.7.23	Ⅱ	伸縮漏水
西袋橋 (ニシブクロハン)	飯田2号線	不明	4.5	3.5	秋田市飯島字西袋	2015.7.31	Ⅱ	伸縮漏水、床版鉄筋露出
上小友二号橋 (カミオトモニコウキョウ)	上小友1号線	不明	2.3	10.5	秋田市下新城小友字沖ノ窪	2015.11.25	Ⅱ	目地漏水
小又二号橋 (オマタニコウキョウ)	小又2号線	1972	10.5	4.0	秋田市上新城小又字堂ノ前	2015.8.6	Ⅱ	塗装劣化
小又三号橋 (オマタサンゴウキョウ)	小又2号線	1971	12.5	4.0	秋田市上新城小又字山口	2015.8.6	Ⅱ	塗装劣化
黒川二号橋 (クロカワニコウキョウ)	金足黒川2号線	不明	6.0	4.0	秋田市金足黒川字フシキ沢	2015.12.2	Ⅱ	主桁鉄筋露出、橋台すり減り
福田三号橋 (フクダサンゴウキョウ)	金足福田2号線	不明	10.7	3.1	秋田市金足片田字福田	2015.8.4	Ⅲ	鋼部材腐食
下向橋 (シモムカイハン)	槻ノ木青崎線	不明	14.1	4.1	秋田市下新城岩城字下向	2015.11.7	Ⅲ	路面劣化、高欄腐食、支承腐食
下小友橋 (シモオトモハン)	槻ノ木青崎線	不明	4.9	6.2	秋田市下新城岩城字八橋	2015.11.25	Ⅲ	主桁ひび割れ、橋台洗掘・すり減り
小又橋 (オマタハン)	水上沢窪市線	不明	2.9	5.3	秋田市上新城小又	2015.11.25	Ⅱ	路面劣化、橋台すりへり
上小友橋 (カミオトモハン)	下新城小友線	不明	2.3	6.9	秋田市下新城小友字沖ノ窪	2015.11.25	Ⅱ	目地漏水
宮ノ下橋 (ミヤノシタハン)	道川線	1967	2.4	5.3	秋田市上新城道川字宮ノ下	2015.11.25	Ⅰ	健全
片田橋 (カタタハン)	金足片田高岡線	1970	4.5	6.5	秋田市金足片田字野尻	2015.11.20	Ⅱ	主桁鉄筋露出、パイルひび割れ
福田橋 (フクダハン)	金足片田高岡線	1970	7.2	6.0	秋田市金足片田字待入	2015.8.4	Ⅱ	PC定着部異常、橋台ひび割れ・漏水
鎌倉橋 (カマクラハン)	神内大又1号線	1971	12.5	4.6	秋田市河辺神内	2015.7.2	Ⅱ	塗装劣化、伸縮漏水