

平成28年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ)              | 路線名        | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋地            | 点検記録      |      |              |
|-------------------------|------------|----------|-------|-------|----------------|-----------|------|--------------|
|                         |            |          |       |       | 住所             | 点検実施年月日   | 判定区分 | 所見等          |
| 苗代沢橋 (ナワシロザワハン)         | 苗宝線        | 1978     | 14.5  | 8.4   | 秋田市上北手猿田字苗代沢   | 2016.7.12 | Ⅱ    | 主桁漏水         |
| 館ノ下橋 (タテナシタハン)          | 上北手猿田2号線   | 1975     | 15.7  | 4.5   | 秋田市上北手猿田字館ノ下   | 2016.7.26 | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| 外旭川新橋 (ソアサヒカワシンハン)      | 外旭川飯島線     | 2000     | 35.8  | 16.0  | 秋田市外旭川字鳥谷場     | 2016.7.12 | Ⅰ    | 健全           |
| 新藤田橋 (シントウダハン)          | 新藤田線       | 1986     | 48.2  | 9.8   | 秋田市泉字五庵山       | 2016.7.15 | Ⅱ    | 主桁・伸縮漏水      |
| 羽川橋 (ハネカワハン)            | 古堂下川原線     | 1970     | 28.3  | 3.0   | 秋田市下浜羽川字古堂     | 2016.7.11 | Ⅱ    | 主桁漏水         |
| 高倉橋 (タクラハン)             | 五十丁石名坂線    | 2001     | 19.7  | 3.5   | 秋田市上新城五十丁字大村屋敷 | 2016.7.26 | Ⅱ    | PC定着部異常      |
| 川口橋 (カワグチハン)            | 川口橋線       | 1997     | 41.8  | 11.5  | 秋田市榎山字川口境      | 2016.7.13 | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| 庚塚橋 (カノヱツカハン)           | 牛島西二丁目1号線  | 1999     | 26.5  | 10.0  | 秋田市牛島西三丁目      | 2016.7.13 | Ⅱ    | 伸縮漏水、耐候性鋼材腐食 |
| 中橋 (ナカハン)               | 中橋線        | 1981     | 15.6  | 4.1   | 秋田市上新城中字家ノ後    | 2016.7.26 | Ⅱ    | 主桁ひび割れ       |
| 広面一号橋 (ヒロオモテイチゴウキョウ)    | 松崎家ノ前2号線   | 1996     | 40.8  | 5.0   | 秋田市下北手松崎字家ノ前   | 2016.7.15 | Ⅱ    | 伸縮漏水、主桁はく離   |
| 長面橋 (ナガオモテハン)           | 横森長面自歩道線   | 1978     | 50.8  | 2.5   | 秋田市横森五丁目       | 2016.7.27 | Ⅱ    | 橋台はく離        |
| 本町橋 (モトマチハン)            | 本町橋線       | 1994     | 25.4  | 6.5   | 秋田市太平中関字扇田     | 2016.7.14 | Ⅱ    | 伸縮漏水、橋台ひび割れ  |
| 田中橋 (タナカハン)             | 落合啞市線      | 1987     | 18.2  | 4.5   | 秋田市上新城小又字十二柳   | 2016.7.26 | Ⅱ    | 主桁漏水         |
| 白山五号橋 (シラヤマゴウキョウ)       | 小又白山線      | 1969     | 16.5  | 4.0   | 秋田市上新城白山字岩関    | 2016.8.1  | Ⅱ    | 塗装劣化         |
| 鳥谷場一号橋 (トリヤバイチゴウキョウ)    | 鳥谷場向山1号線   | 1986     | 15.7  | 9.0   | 秋田市外旭川字鳥谷場     | 2016.7.29 | Ⅱ    | 主桁漏水         |
| 三千刈橋 (サンゼンカリハン)         | 寺内イサノ堂ノ沢線  | 1987     | 36.7  | 7.0   | 秋田市八橋字イサノ      | 2016.7.14 | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| 東潟敷一号橋 (ヒガシカタシキイチゴウキョウ) | 牛島東潟敷5号線   | 1988     | 17.3  | 12.0  | 秋田市牛島字東潟敷      | 2016.7.13 | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| 地藏川橋 (ジゾウカワハン)          | 地藏田1号線     | 1987     | 15.5  | 6.0   | 秋田市四ツ小屋末戸松本    | 2016.7.7  | Ⅱ    | 下部工ひび割れ      |
| 東潟敷二号橋 (ヒガシカタシキニコウキョウ)  | 東潟敷南団地17号線 | 1992     | 15.7  | 2.0   | 秋田市牛島字東潟敷      | 2016.7.26 | Ⅱ    | 伸縮漏水、床版うき    |
| 片田二号橋 (カタタニコウキョウ)       | 金足片田2号線    | 1991     | 15.2  | 4.5   | 秋田市金足片田字刈又     | 2016.7.20 | Ⅱ    | 横桁ひび割れ       |
| 二手ノ又橋 (ニテノマタハン)         | 仁別木曾石線     | 1995     | 17.0  | 11.5  | 秋田市太平八田字二手ノ又   | 2016.7.15 | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| 地藏川農道橋 (ジゾウカワノウドウキョウ)   | 末戸松本10号線   | 1997     | 24.0  | 5.0   | 秋田市四ツ小屋末戸松本    | 2016.7.13 | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| やばせ橋 (ヤバセハン)            | 臨海新川向線     | 2000     | 40.6  | 18.0  | 秋田市八橋本町五丁目     | 2016.7.15 | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| 地藏橋 (ジゾウハン)             | 四ツ小屋大通1号線  | 1986     | 17.9  | 6.5   | 秋田市四ツ小屋末戸松本    | 2016.7.7  | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| 高野橋 (コウヤハン)             | 寺内兎桜三千刈線   | 1994     | 38.2  | 6.0   | 秋田市寺内字三千刈      | 2016.7.13 | Ⅱ    | 伸縮漏水         |
| 三本橋 (サンボンハン)            | 臨海秋操線      | 1988     | 37.5  | 10.0  | 秋田市寺内字堂ノ沢      | 2016.7.14 | Ⅱ    | 主桁漏水         |
| 堀内二号橋 (ホリウチニコウキョウ)      | 金足堀内神田線    | 2014     | 28.2  | 9.0   | 秋田市金足堀内字神田     | 2016.7.12 | Ⅰ    | 健全           |
| 新笠岡橋 (シンササオカハン)         | 笠岡5号線      | 2013     | 55.0  | 5.0   | 秋田市下新城笠岡字中沖    | 2016.7.12 | Ⅰ    | 健全           |
| 小又川橋 (コマタカワハン)          | 岩見庄内線      | 1988     | 38.8  | 7.0   | 秋田市河辺岩見        | 2016.7.12 | Ⅱ    | 主桁はく離        |
| 式田橋 (シキダハン)             | 式田1号線      | 2003     | 91.0  | 11.0  | 秋田市河辺松渕        | 2016.7.8  | Ⅱ    | 床版ひび割れ       |
| 茱萸野橋 (グミノハン)            | 川原田前田線     | 1987     | 27.5  | 5.5   | 秋田市河辺北野田高屋字茱萸野 | 2016.7.7  | Ⅱ    | 伸縮漏水         |

平成28年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ)                  | 路線名        | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋地          | 点検記録       |      |                    |
|-----------------------------|------------|----------|-------|-------|--------------|------------|------|--------------------|
|                             |            |          |       |       | 住所           | 点検実施年月日    | 判定区分 | 所見等                |
| 榊表橋 (サカキオモテハン)              | 榊表線        | 1983     | 28.2  | 4.5   | 秋田市河辺和田字北条ヶ崎 | 2016.7.13  | Ⅱ    | 塗装劣化               |
| 大又橋 (オオマタハン)                | 穴淵線        | 1987     | 42.1  | 5.0   | 秋田市河辺岩見字穴淵   | 2016.7.12  | Ⅱ    | 伸縮漏水               |
| 夏田橋 (ナツタハン)                 | 広域河辺北野田神内線 | 1993     | 96.5  | 7.0   | 秋田市河辺三内      | 2016.10.13 | Ⅱ    | 伸縮漏水               |
| 三福橋 (サンブクハン)                | 三福線        | 2002     | 16.6  | 7.0   | 秋田市雄和萱ヶ沢字三福  | 2016.7.8   | Ⅱ    | 橋台ひび割れ             |
| 嘉右エ門橋 (カエモンハン)              | 橋台三替沢線     | 1977     | 21.3  | 5.0   | 秋田市雄和橋川字関田   | 2016.7.11  | Ⅱ    | 上部ひび割れ             |
| 石名沢橋 (イシナザワハン)              | 西野中田線      | 1989     | 15.7  | 5.0   | 秋田市雄和平尾鳥字中田  | 2016.7.11  | Ⅱ    | 伸縮漏水、床版ひび割れ        |
| 田向橋 (タムカイハン)                | 細田田向線      | 1971     | 15.0  | 2.9   | 秋田市雄和平尾鳥字田向  | 2016.7.29  | Ⅲ    | 橋脚パイルひび割れ・傾斜       |
| 下野橋 (シタハン)                  | 雄和東線       | 1983     | 25.5  | 8.0   | 秋田市雄和平尾鳥字田向  | 2016.7.7   | Ⅱ    | 伸縮漏水、橋台ひび割れ        |
| 新銅屋橋 (シンドウヤハン)              | 相川高野上野線    | 1985     | 20.2  | 7.5   | 秋田市雄和相川字銅屋   | 2016.7.7   | Ⅱ    | 床版・橋台ひび割れ          |
| 土崎駅南跨道橋 (ツチサキエキミナミコトウキョウ)   | 秋田港四ツ谷線    | 不明       | 12.2  | 14.2  | 秋田市土崎港中央四丁目  | 2016.8.2   | Ⅱ    | 剥落対策必要             |
| 桜ヶ丘跨道橋 (サクラガオカコウキョウ)        | ハイタウン桜30号線 | 不明       | 10.4  | 6.0   | 秋田市桜ヶ丘四丁目    | 2016.7.27  | Ⅱ    | 床版ひび割れ             |
| 御鷹野二号橋 (オタカニゴウキョウ)          | 牛島茨島3号線    | 不明       | 4.3   | 5.9   | 秋田市牛島西三丁目    | 2016.7.26  | Ⅱ    | 伸縮漏水               |
| 高速関連寒川橋 (コウソクカンレンサムカワハン)    | 太平下北手線     | 不明       | 6.9   | 10.3  | 秋田市下北手寒川字寒川  | 2016.7.27  | Ⅰ    | 健全                 |
| 中野一号橋 (ナカノイチゴウキョウ)          | 中野笠岡線      | 1972     | 8.5   | 12.0  | 秋田市下新城中野字中野  | 2016.7.20  | Ⅱ    | 床版ひび割れ             |
| 旭川ボックス橋 (アサヒカワボックスハン)       | 手形泉線       | 1986     | 6.7   | 15.2  | 秋田市泉馬場       | 2016.7.28  | Ⅱ    | 剥落対策必要             |
| 中野三号橋 (ナカノサンゴウキョウ)          | 金足添川線      | 不明       | 5.1   | 24.0  | 秋田市下新城中野字前谷地 | 2016.7.26  | Ⅱ    | 剥落対策必要             |
| 外旭川ボックス橋 (トアサヒカワボックスハン)     | 金足添川線      | 2004     | 5.5   | 20.7  | 秋田市外旭川字大堤    | 2016.8.1   | Ⅱ    | 剥落対策必要             |
| 濁川ボックス橋 (ニロリカワボックスハン)       | 金足添川線      | 2003     | 8.8   | 20.7  | 秋田市濁川字菅場     | 2016.8.1   | Ⅱ    | 剥落対策必要             |
| 駒込三号橋 (コマゴメサンゴウキョウ)         | 大杉沢小山田線    | 不明       | 5.3   | 5.0   | 秋田市上北手小山田字桜田 | 2016.7.27  | Ⅱ    | 床版・伸縮漏水            |
| 村杉橋 (ムラスギハン)                | 名ヶ沢線       | 不明       | 6.3   | 8.5   | 秋田市下浜名ヶ沢字兵屋敷 | 2016.7.22  | Ⅱ    | 各部分ひび割れ            |
| 四ツ小屋十八号橋 (ヨツコヤジウハチゴウキョウ)    | 四ツ小屋本線     | 1987     | 3.2   | 9.5   | 秋田市四ツ小屋字街道東  | 2016.11.24 | Ⅱ    | 床版鉄筋露出、橋台すり減り・ジャンカ |
| 四ツ小屋八号橋 (ヨツコヤハチゴウキョウ)       | 四ツ小屋駅線     | 不明       | 4.0   | 6.1   | 秋田市四ツ小屋字街道東  | 2016.7.25  | Ⅲ    | 伸縮漏水、主桁はく離・鉄筋露出    |
| 佐渡橋 (サトハン)                  | 広面堤敷谷内佐渡線  | 不明       | 9.1   | 6.6   | 秋田市広面字谷内佐渡   | 2016.7.28  | Ⅰ    | 健全                 |
| 男鹿田橋 (オカダハン)                | 男鹿田橋線      | 不明       | 9.5   | 6.0   | 秋田市上新城中字男鹿田  | 2016.7.27  | Ⅱ    | 伸縮漏水               |
| 深川橋 (フカガワハン)                | 深川橋線       | 1967     | 7.3   | 5.0   | 秋田市上新城道川字家ノ下 | 2016.7.27  | Ⅲ    | 下部工剥離・鉄筋露出         |
| 前谷地二号橋 (マエヤチニゴウキョウ)         | 前谷地二号橋線    | 2013     | 10.0  | 3.0   | 秋田市外旭川字湯堰下   | 2016.8.1   | Ⅱ    | 橋台下部洗掘有り           |
| 将軍野団地一号橋 (ショウケンノダンチイチゴウキョウ) | 将軍野団地23号線  | 不明       | 4.3   | 5.5   | 秋田市将軍野桂町     | 2016.10.12 | Ⅱ    | 漏水有り               |
| 将軍野団地四号橋 (ショウケンノダンチヨウゴウキョウ) | 将軍野団地23号線  | 不明       | 4.3   | 5.5   | 秋田市将軍野桂町     | 2016.10.12 | Ⅱ    | 漏水有り               |
| 将軍野団地二号橋 (ショウケンノダンチニゴウキョウ)  | 将軍野団地24号線  | 不明       | 4.3   | 5.5   | 秋田市将軍野桂町     | 2016.10.12 | Ⅱ    | 漏水有り、地覆欠損          |
| 将軍野団地三号橋 (ショウケンノダンチサンゴウキョウ) | 将軍野団地25号線  | 不明       | 4.3   | 7.5   | 秋田市将軍野桂町     | 2016.10.12 | Ⅱ    | 漏水有り、剥離・鉄筋露出       |
| 小谷地一号橋 (コヤジイチゴウキョウ)         | 中谷地小谷地線    | 不明       | 2.5   | 4.1   | 秋田市外旭川字小谷地   | 2016.11.18 | Ⅰ    | 目地漏水、路面異常          |

平成28年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ)                   | 路線名        | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋地            | 点検記録       |      |                         |
|------------------------------|------------|----------|-------|-------|----------------|------------|------|-------------------------|
|                              |            |          |       |       | 住所             | 点検実施年月日    | 判定区分 | 所見等                     |
| 御鷹野三号橋 (オカノサンゴウキョウ)          | 牛島西四丁目1号線  | 不明       | 2.5   | 5.5   | 秋田市牛島西三丁目      | 2016.11.24 | Ⅱ    | 床版鉄筋露出、橋台ひび割れ・すり減り、路面異常 |
| 四ツ小屋十二号橋 (ヨツコヤジュウニゴウキョウ)     | 小阿地坂ノ下線    | 1963     | 5.0   | 4.8   | 秋田市四ツ小屋小阿地字谷地中 | 2016.7.29  | Ⅲ    | 伸縮漏水、主桁はく離・鉄筋露出         |
| 四ツ小屋四十三号橋 (ヨツコヤヨンジュウサンゴウキョウ) | 城下当場4号線    | 不明       | 3.5   | 4.7   | 秋田市四ツ小屋字城下当場   | 2016.11.24 | Ⅱ    | 床版鉄筋露出、防護柵腐食            |
| 柳林橋 (ヤナキバヤシハン)               | 仁井田下新田1号線  | 1964     | 13.7  | 4.7   | 秋田市仁井田字下新田     | 2016.7.14  | Ⅲ    | 主桁ひび割れ、下部ひび割れ           |
| 新屋桜橋 (アラヤサクラハン)              | 新屋元町大川町3号線 | 2004     | 9.2   | 9.5   | 秋田市新屋元町        | 2016.7.26  | Ⅰ    | 健全                      |
| 田尻沢橋 (タジリサワハン)               | 田尻沢西町14号線  | 不明       | 3.5   | 5.8   | 秋田市新屋田尻沢西町     | 2016.11.17 | Ⅱ    | 伸縮漏水、防護柵腐食              |
| 小堤沢二号橋 (コツツミサワニゴウキョウ)        | 豊岩杉ノ下中沢線   | 不明       | 4.2   | 1.9   | 秋田市豊岩豊巻字小堤沢    | 2016.11.17 | Ⅰ    | 健全                      |
| 桂根二号橋 (カツラネニゴウキョウ)           | 境川1号線      | 不明       | 10.4  | 4.5   | 秋田市下浜桂根字境川     | 2016.7.25  | Ⅱ    | 床版漏水                    |
| 下羽根橋 (シモハネハン)                | 桂根一ト羽根線    | 不明       | 3.1   | 2.0   | 秋田市下浜桂根字一ト羽    | 2016.11.17 | Ⅱ    | 橋台すり減り                  |
| 小火沢橋 (コヒサワハン)                | 長浜火沢線      | 不明       | 2.0   | 6.0   | 秋田市下浜長浜字小火沢    | 2016.11.17 | Ⅰ    | 健全                      |
| 大火沢橋 (オヒサワハン)                | 長浜申沢1号線    | 不明       | 2.0   | 5.7   | 秋田市下浜長浜字大火沢    | 2016.11.17 | Ⅰ    | 健全                      |
| 申沢橋 (サルサワハン)                 | 長浜申沢2号線    | 不明       | 2.0   | 4.0   | 秋田市下浜長浜字申沢     | 2016.11.17 | Ⅰ    | 健全                      |
| 戸居沢橋 (トイサワハン)                | 長浜荒郷屋寺ノ沢線  | 不明       | 4.1   | 5.6   | 秋田市下浜長浜字寺ノ沢    | 2016.7.25  | Ⅱ    | 各部分ひび割れ                 |
| オソノ橋 (オソノハン)                 | 長沢大浦沢3号線   | 不明       | 2.2   | 3.8   | 秋田市下浜長浜字オソノ    | 2016.11.17 | Ⅰ    | 健全                      |
| 深沢橋 (フカサワハン)                 | 二十町深沢線     | 不明       | 8.4   | 4.0   | 秋田市下浜羽川字家ノ腰    | 2016.7.22  | Ⅱ    | 伸縮漏水                    |
| 神田橋 (シンテンハン)                 | 神田橋線       | 不明       | 13.6  | 4.0   | 秋田市下浜羽川字蟹沢     | 2016.7.11  | Ⅱ    | 伸縮漏水                    |
| 曲田橋 (マガタハン)                  | 曲田沢橋線      | 不明       | 10.7  | 3.0   | 秋田市下浜名ヶ沢字曲田    | 2016.7.25  | Ⅲ    | 伸縮破損、鋼部材腐食、塗装劣化         |
| 浦田橋 (ウラタハン)                  | 浦田橋線       | 不明       | 7.7   | 4.7   | 秋田市下浜名ヶ沢字浦田    | 2016.7.25  | Ⅱ    | 伸縮漏水                    |
| タツラ沢一号橋 (タツラサワイチゴウキョウ)       | タツラ沢線      | 不明       | 7.4   | 3.0   | 秋田市下浜名ヶ沢字入道沢   | 2016.7.11  | Ⅱ    | 路面劣化、伸縮漏水               |
| 赤坂橋 (アカサカハン)                 | 赤坂館腰線      | 不明       | 8.0   | 7.0   | 秋田市下浜八田字茱萸ノ木   | 2016.7.22  | Ⅰ    | 健全                      |
| 寒川橋 (サムカワハン)                 | 五関橋線       | 不明       | 7.4   | 4.9   | 秋田市下北手寒川字寒川    | 2016.7.27  | Ⅱ    | 床版漏水                    |
| 前田二号橋 (マエタニゴウキョウ)            | 荒巻前田線      | 不明       | 13.5  | 3.0   | 秋田市上北手荒巻字塚切    | 2016.7.13  | Ⅱ    | 伸縮漏水                    |
| 堂ヶ下橋 (ドウガシタハン)               | 宝川堂ヶ下4号線   | 不明       | 2.4   | 5.5   | 秋田市下北手宝川字堂ヶ下   | 2016.11.30 | Ⅰ    | 目地漏水                    |
| 横山橋 (ヨコヤマハン)                 | 横山御所野1号線   | 不明       | 8.4   | 9.5   | 秋田市仁井田横山       | 2016.7.29  | Ⅱ    | 下部工ひび割れ                 |
| 柳館新橋 (ヤナキタテンハン)              | 柳館新橋線      | 不明       | 9.4   | 3.4   | 秋田市下北手柳館字前田面   | 2016.7.27  | Ⅱ    | 下部工ひび割れ                 |
| 向田橋 (ムカイダハン)                 | 柳館松崎2号線    | 1967     | 6.3   | 6.5   | 秋田市下北手柳館字向田    | 2016.7.28  | Ⅱ    | 伸縮漏水                    |
| 藤倉橋 (フジクラハン)                 | 藤倉1号線      | 不明       | 3.5   | 3.4   | 秋田市三内字藤倉       | 2016.11.30 | Ⅰ    | 伸縮漏水、路面異常               |
| 湯沢五号橋 (ユザワゴウキョウ)             | 湯沢4号線      | 不明       | 4.5   | 2.6   | 秋田市添川字湯沢       | 2016.11.30 | Ⅰ    | 伸縮漏水                    |
| 添川五号橋 (ソエカワゴウキョウ)            | 添川東台沢1号線   | 不明       | 6.0   | 4.3   | 秋田市添川字飛鳥田      | 2016.7.29  | Ⅱ    | 伸縮漏水                    |
| 堰越橋 (セキコシハン)                 | 広面小学校1号線   | 不明       | 4.3   | 10.2  | 秋田市広面字近藤堰越     | 2016.7.28  | Ⅱ    | 伸縮漏水                    |
| 広面二号橋 (ヒロオモテニゴウキョウ)          | 谷内佐渡糠塚2号線  | 不明       | 2.1   | 5.2   | 秋田市広面字谷内佐渡     | 2016.11.28 | Ⅱ    | 側面ひび割れ・鉄筋露出、防護柵腐食       |

平成28年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ)                  | 路線名      | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋地            | 点検記録            |      |                    |
|-----------------------------|----------|----------|-------|-------|----------------|-----------------|------|--------------------|
|                             |          |          |       |       | 住所             | 点検実施年月日         | 判定区分 | 所見等                |
| 広面三号橋 (ヒロオモテサンゴウキョウ)        | 広面川崎4号線  | 不明       | 2.0   | 5.2   | 秋田市広面字川崎       | 2016.11.28      | II   | 側面ひび割れ             |
| 広面四号橋 (ヒロオモテヨンゴウキョウ)        | 広面川崎5号線  | 不明       | 2.1   | 5.2   | 秋田市広面字川崎       | 2016.11.28      | II   | 側面漏水・鉄筋露出          |
| 広面五号橋 (ヒロオモテゴウキョウ)          | 広面川崎6号線  | 不明       | 2.1   | 5.2   | 秋田市広面字川崎       | 2016.11.28      | II   | ハンチひび割れ、目地漏水、防護柵変形 |
| 柳田二号橋 (ヤナキダニゴウキョウ)          | 柳田石神推子線  | 不明       | 2.6   | 5.7   | 秋田市柳田字馬上田      | 2016.11.30      | II   | 頂版ひび割れ             |
| 澤橋 (サワハシ)                   | 八田3号線    | 不明       | 2.5   | 3.9   | 秋田市太平八田字八田     | 2016.11.30      | I    | 健全                 |
| 上館橋 (ウエダテハシ)                | 太平大通線    | 不明       | 4.0   | 5.5   | 秋田市太平中関字上館     | 2010.10.21      | II   | 伸縮漏水               |
| 館越橋 (タテコハシ)                 | 太平大通線    | 不明       | 6.4   | 5.2   | 秋田市太平黒沢字葛原     | 2010.10.21      | II   | 伸縮漏水               |
| 雛沢橋 (ヒナサワハシ)                | 雛沢家ノ沢線   | 不明       | 10.9  | 4.5   | 秋田市太平中関字雛沢     | 2010.10.21      | II   | 伸縮漏水               |
| 砂子沢橋 (イサゴサワハシ)              | 砂子沢1号線   | 不明       | 8.5   | 3.0   | 秋田市太平黒沢字砂子沢    | 2010.10.21      | II   | 伸縮漏水               |
| 蓬田橋 (ヨモキダハシ)                | 蓬田1号線    | 不明       | 6.9   | 3.5   | 秋田市添川字長田       | 2016.11.30(再判定) | II   | 床版(木)腐食            |
| 添川七号橋 (ソエガワナナゴウキョウ)         | 添川本通線    | 不明       | 2.4   | 5.1   | 秋田市添川字添川       | 2016.11.30      | I    | 健全                 |
| 家の沢一号橋 (イノサワイチゴウキョウ)        | 井関沢山道線   | 不明       | 2.4   | 5.5   | 秋田市太平中関字家ノ沢    | 2016.11.30      | I    | 目地漏水(構造的には健全)      |
| 家の沢二号橋 (イノサワニゴウキョウ)         | 井関沢山道線   | 不明       | 2.4   | 5.5   | 秋田市太平中関字家ノ沢    | 2016.11.30      | I    | 目地漏水(構造的には健全)      |
| 二階堤新一号橋 (ニカイヅツミシイチゴウキョウ)    | 堤敷二号線    | 不明       | 2.1   | 6.0   | 秋田市広面字堤敷       | 2016.11.28      | II   | ハンチひび割れ、本体段差       |
| 二階堤新二号橋 (ニカイヅツミシニゴウキョウ)     | 堤敷二号線    | 不明       | 2.1   | 6.0   | 秋田市広面字堤敷       | 2016.11.28      | I    | 健全                 |
| 近藤堰越橋 (コンドウセキゴシハシ)          | 近藤堰越4号線  | 不明       | 2.4   | 12.0  | 秋田市広面字堤敷       | 2016.12.21      | II   | 目地漏水、路面段差          |
| 川崎二号橋 (カワサキニゴウキョウ)          | 広面川崎22号線 | 不明       | 2.9   | 6.0   | 秋田市広面字谷内佐渡     | 2016.11.28      | I    | 健全                 |
| 川崎一号橋 (カワサキイチゴウキョウ)         | 広面川崎23号線 | 不明       | 2.5   | 6.0   | 秋田市広面字谷内佐渡     | 2016.11.28      | I    | 健全                 |
| 沖谷地橋 (オキヤチハシ)               | 金足大清水1号線 | 不明       | 3.0   | 4.1   | 秋田市金足大清水字堤ノ下   | 2016.11.18      | II   | 主桁欠損・鉄筋露出、路面段差     |
| 片田橋 (カタダハシ)                 | 金足片田1号線  | 不明       | 10.5  | 4.0   | 秋田市金足片田字待入     | 2016.10.13      | II   | 主桁・下部工ひび割れ、伸縮漏水    |
| 待入橋 (マチイリハシ)                | 金足東小学校線  | 不明       | 12.0  | 4.5   | 秋田市金足片田字松ノ木    | 2016.10.13      | II   | 伸縮漏水               |
| 琵琶沼橋 (ヒワヌマハシ)               | 北部公民館線   | 不明       | 8.4   | 5.1   | 秋田市下新城中字野字琵琶沼  | 2016.7.20       | II   | 伸縮漏水               |
| 羽黒神社橋 (ハクロジンジャハシ)           | 北部公民館線   | 不明       | 6.3   | 4.0   | 秋田市下新城中字野字前谷地  | 2016.7.20       | II   | 路面劣化、主桁漏水          |
| 堀川橋 (ホリカワハシ)                | 堀川橋線     | 1963     | 7.3   | 5.4   | 秋田市飯島字平右衛門田尻   | 2016.7.21       | II   | 伸縮漏水               |
| 上小友一号橋 (カミオトモイチゴウキョウ)       | 上小友1号線   | 不明       | 2.3   | 8.0   | 秋田市下新城小友字中坪    | 2016.11.18      | II   | ハンチひび割れ、路面段差       |
| 岩城一号橋 (イワキイチゴウキョウ)          | 岩城5号線    | 不明       | 9.6   | 4.5   | 秋田市下新城岩城字下向    | 2016.7.21       | II   | 伸縮漏水               |
| 幸町一号橋 (サイワイチョウイチゴウキョウ)      | 追分幸町6号線  | 不明       | 3.0   | 6.0   | 秋田市下新城長岡字毛無谷地  | 2016.11.18      | I    | 健全                 |
| 上小友五号橋 (カミオトモゴウキョウ)         | 下新城堀田沢線  | 不明       | 2.4   | 7.5   | 秋田市下新城小友字中坪    | 2016.11.18      | I    | 側面ひび割れ、路面段差        |
| 大木前橋 (オオキマエハシ)              | 五十丁小又線   | 1961     | 9.5   | 6.0   | 秋田市上新城五十丁字大村屋敷 | 2010.11.17      | II   | 伸縮漏水               |
| 愛染一号橋 (アイゼンイチゴウキョウ)         | 道川線      | 不明       | 8.6   | 5.0   | 秋田市上新城道川字愛染    | 2010.11.17      | II   | 路面亀裂、伸縮漏水          |
| 濁川家ノ前七号橋 (ニゴリカワイノマエナナゴウキョウ) | 濁川家ノ前7号線 | 不明       | 3.9   | 3.5   | 秋田市濁川字家ノ前      | 2016.11.30      | I    | 健全                 |

平成28年度 定期点検結果内訳

| 道路橋名(フリガナ)              | 路線名        | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 架橋地            | 点検記録      |      |                       |
|-------------------------|------------|----------|-------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|
|                         |            |          |       |       | 住所             | 点検実施年月日   | 判定区分 | 所見等                   |
| 宇利沢橋 (ウリサワハシ)           | 神内大又1号線    | 1971     | 10.3  | 4.6   | 秋田市河辺神内宇利沢     | 2016.8.2  | Ⅲ    | 伸縮漏水、塗装劣化、支承腐食、橋台鉄筋露出 |
| 曾場1号橋 (ソウバ`イチゴ`ウキョウ)    | 広域河辺北野田神内線 | 1993     | 6.3   | 8.5   | 秋田市河辺三内字古河     | 2016.8.5  | Ⅱ    | 目地漏水、剥落対策必要           |
| 曾場2号橋 (ソウバ`ニコ`ウキョウ)     | 広域河辺北野田神内線 | 1993     | 4.5   | 8.5   | 秋田市河辺三内字古河     | 2016.8.5  | Ⅱ    | 目地漏水、剥落対策必要           |
| 平脇沢橋 (ヒラウキサワハシ)         | 鹿野戸安養寺線    | 1992     | 7.5   | 7.0   | 秋田市雄和椿川字平脇     | 2016.7.22 | Ⅰ    | 健全                    |
| 萱ヶ沢一号橋 (カヤガ`サワイチゴ`ウキョウ) | 中の沢線       | 1967     | 6.5   | 4.1   | 秋田市雄和萱ヶ沢字萱ヶ沢   | 2016.7.25 | Ⅱ    | 伸縮漏水、床版はく離・鉄筋露出       |
| 中ノ沢1号橋 (ナカノサワイチゴ`ウキョウ)  | 中の沢線       | 1976     | 11.0  | 5.1   | 秋田市雄和萱ヶ沢字比丘尻屋敷 | 2016.7.8  | Ⅲ    | 各部材漏水                 |
| 中ノ沢2号橋 (ナカノサワニコ`ウキョウ)   | 中の沢線       | 1975     | 7.3   | 5.0   | 秋田市雄和萱ヶ沢字比丘尻屋敷 | 2016.7.28 | Ⅱ    | 伸縮漏水                  |
| 中ノ沢3号橋 (ナカノサワサンゴ`ウキョウ)  | 中の沢線       | 1976     | 5.2   | 5.0   | 秋田市雄和萱ヶ沢字滝ノ沢   | 2016.7.28 | Ⅲ    | 伸縮漏水、橋台洗掘             |
| 折戸1号橋 (オリチゴ`ウキョウ)       | 折戸高尾線      | 1967     | 8.4   | 5.5   | 秋田市雄和神ヶ村字杉腰    | 2016.7.25 | Ⅲ    | 伸縮漏水、橋台ひび割れ・凍害        |
| 不動橋 (フトウハシ)             | 神ヶ村線       | 1963     | 11.9  | 4.7   | 秋田市雄和新波字樋口     | 2016.7.11 | Ⅱ    | 床版ひび割れ                |
| 宮の前橋 (ミヤノマエハシ)          | 滑沢線        | 1972     | 10.8  | 4.7   | 秋田市雄和碓田字宮ノ前    | 2016.7.8  | Ⅱ    | 伸縮漏水、主桁漏水             |
| 館の下橋 (タテノシタハシ)          | 水沢館の下線     | 1986     | 4.7   | 6.7   | 秋田市雄和平沢字水沢     | 2016.7.28 | Ⅱ    | 橋台はく離                 |
| 神ヶ村窪橋 (シンガムラクボハシ)       | 神ヶ村窪線      | 1960     | 6.0   | 3.5   | 秋田市雄和神ヶ村字窪     | 2016.7.25 | Ⅲ    | 伸縮漏水、主桁漏水、下部工沈下       |
| 梵天野橋 (ボンテンノハシ)          | 碓田梵天野線     | 1960     | 8.7   | 2.7   | 秋田市雄和碓田字梵天野    | 2016.7.25 | Ⅲ    | 伸縮漏水、主桁・床版はく離・鉄筋露出    |
| 上繫1号橋 (カミツナキ`イチゴ`ウキョウ)  | 上繫線        | 1970     | 8.7   | 4.0   | 秋田市雄和繫字脇ノ沢     | 2016.7.25 | Ⅱ    | 伸縮漏水                  |
| 山田一号橋 (ヤマダ`イチゴ`ウキョウ)    | 山田線        | 1976     | 12.6  | 3.6   | 秋田市雄和碓田字梵天野    | 2016.7.11 | Ⅲ    | 伸縮漏水、主桁滞水             |